

【対策検討メンバー】  
 ・教育委員会、学校  
 ・道路管理者(市・県)  
 ・水沢警察署

・信号があるが、見落とされやすく危険



<対策メニュー>  
 ・信号機のLED

・見通しの悪い交差点なので横断が危険



<対策メニュー>  
 ・「学童横断注意」の路面標示の設置

・見通しの悪い変則十字路なので横断が危険



<対策メニュー>  
 ・交差点形状の暫定改善

・見通しの悪い変則十字路なので横断が危険




<対策メニュー>  
 ・視界を妨げる看板の撤去


・一部区間に歩道がなく危険



<対策メニュー>  
 ・学校による児童への注意喚起  
 ・区画線の引き直し



● : 要対策箇所



- 【対策検討メンバー】
- ・奥州市教育委員会
  - ・水沢南小学校
  - ・奥州市道路管理者
  - ・岩手県道路管理者
  - ・水沢警察署

・時間帯車両通行止めにも関わらず通行してくる車がある



<対策メニュー>


- ・規制の周知徹底

・優先道路が分かりにくく危険(ラインが薄い)



<対策メニュー>

- ・区画線の引き直し



・登校時は交通量が多く、歩道もないため危険

<対策メニュー>

- ・歩行スペースの設置
- ・速度規制の変更



・幅員が狭く交通量が多い。児童と車が輻輳し危険

<対策メニュー>

- ・歩行スペースの確保
- ・時間帯車両通行止



● : 要対策箇所



- 【対策検討メンバー】
- ・奥州市教育委員会
  - ・常盤小学校
  - ・奥州市道路管理者
  - ・岩手県道路管理者
  - ・国道路管理者
  - ・水沢警察署

・児童の迎えのため左右に停車し危険



＜対策メニュー＞

- ・学校による保護者への指導及び注意喚起

・交通量が多いが歩道がないため、児童と車が輻輳し危険



＜対策メニュー＞


- ・歩行スペースの設置
- ・速度規制(ゾーン30)

・幅員が狭く、歩くのに電柱が邪魔になり、児童と車が輻輳し危険



＜対策メニュー＞

- ・歩行スペースの設置
- ・規制の周知徹底



- ・国道同士を繋ぐ道路のため交通量が多いが歩道がなく危険
- ・国道397号と市道との交差点が広く横断歩行者が危険
- 
- ＜対策メニュー＞
- ・国道4号水沢東バイパスの整備推進
  - ・交差点形状の変更
  - ・歩行スペースの設置

【対策検討メンバー】  
 ・教育委員会、学校  
 ・道路管理者(市・県・国)  
 ・水沢警察署

・BOX付近の見通しが悪い



＜対策メニュー＞  
 ・「歩行者注意」の路面標示の設置

・横断歩道上を一時停止しない車両が通過し危険



＜対策メニュー＞  
 ・規制の周知徹底  
 ・取締りの強化

・BOX内が狭くて危険



＜対策メニュー＞  
 ・地元による注意看板の設置

・踏切内が狭くて危険



＜対策メニュー＞  
 ・道路拡幅計画があり、今後協議を行う予定

・踏切内が狭くて危険



＜対策メニュー＞  
 ・学校による児童への注意喚起



・冬期間の歩道が危険



＜対策メニュー＞  
 ・冬期間の適切な除雪

・国道4号の横断時や信号待ちの時に危険

＜対策メニュー＞  
 ・注意喚起表示等の設置

【対策検討メンバー】  
 ・教育委員会、学校  
 ・道路管理者(市・県)  
 ・水沢警察署



・歩道に段差があり危険

＜対策メニュー＞  
 ・舗装補修済み

・踏切付近の水路が危険

＜対策メニュー＞  
 ・転落防止柵設置済み

・歩道がなく危険

＜対策メニュー＞  
 ・歩道の整備

・T字交差点に歩道がなく危険

＜対策メニュー＞  
 ・歩道の整備

● : 要対策箇所

# H24

## 岩手県 奥州市 姉体小学校通学路対策箇所図

別添2

【対策検討メンバー】  
 ・教育委員会、学校  
 ・道路管理者(市・県)  
 ・水沢警察署

・カーブ付近の横断歩道が危険



＜対策メニュー＞  
 ・横断歩道の撤去

・見通しの悪いT字路  
 なので横断が危険



＜対策メニュー＞  
 ・ダイヤモンドの設置

・交通量が多く、横断歩道を渡れず危険



＜対策メニュー＞  
 ・学校による児童への注意喚起

・集合場所付近の側溝に蓋がなく危険




＜対策メニュー＞  
 ・学校による児童への注意喚起

・横断歩道はあるが、車両が止まらなく危険



＜対策メニュー＞  
 ・2箇所ある横断歩道のうち1箇所を消去し、ダイヤモンドマークを設置



● : 要対策箇所




- 【対策検討メンバー】
- ・奥州市教育委員会
  - ・羽田小学校
  - ・奥州市道路管理者
  - ・岩手県道路管理者
  - ・水沢警察署

・カーブのため見通しが悪く、交通量も多い。



<対策メニュー>

- ・警戒標識及び路面標示の設置
- ・ダイヤモンドのトリプル化
- ・学校による児童への注意喚起



・幅員が広く、交通量が多い。



<対策メニュー>

- ・警戒標識及び路面標示の設置

・交通量が多いが歩行スペースがない。



<対策メニュー>

- ・歩行スペースの設置

● : 要対策箇所

【対策検討メンバー】  
 ・教育委員会、学校  
 ・道路管理者(市・県)  
 ・水沢警察署

・区画線が消えかかっている危険  
 <対策メニュー>  
 ・区画線の引き直し



・歩道がないうえ、路肩や法面から枝葉が出ていて危険  
 <対策メニュー>  
 ・学校による児童への注意喚起  
 ・適切な維持管理と部分的な側溝整備及びラバーポールの設置



・横断歩道が消えかかっている危険  
 <対策メニュー>  
 ・引き直し済み




・歩道の路肩や法面から草や枝が伸びてきて危険  
 <対策メニュー>  
 ・適切な維持管理



・歩道の路肩や法面から草や枝が伸びてきて危険  
 <対策メニュー>  
 ・適切な維持管理



・カーブ付近の横断歩道が危険  
 <対策メニュー>  
 ・ダイヤモンドマークの設置  
 ・注意喚起標識の設置



● : 要対策箇所

# H24

## 岩手県 奥州市 岩谷堂小学校通学路対策箇所図

別添2

【対策検討メンバー】  
 ・教育委員会、学校、  
 ・道路管理者(市、県)  
 ・江刺警察署

1 横断歩道がなく危険



＜対策メニュー＞  
 ・横断歩道の設置を検討(上申)

4 横断歩道がなく、停止線が薄い



＜対策メニュー＞  
 ・停止線の引き直し

2 信号機が必要



＜対策メニュー＞  
 ・信号機のある横断歩道を利用するよう児童へ指導

5 街灯がなく暗い



＜対策メニュー＞  
 ・通学路の変更

3 街灯がなく暗い



＜対策メニュー＞  
 ・LED式街灯を設置済

● : 要対策箇所



# H24 岩手県 奥州市 江刺愛宕小学校通学路対策箇所図

【対策検討メンバー】  
・教育委員会、学校、  
・道路管理者(市、県)  
・江刺警察署

1 交通量が多く、歩道がなく危険



＜対策メニュー＞  
・歩道整備

2 歩道の段差が大きく、歩道幅も狭く舗装も劣化し危険



＜対策メニュー＞  
・歩車道境界ブロック及び舗装の補修

3 道路幅が狭く、スピードを出す車が多く、用水路との落差が大きく危険



＜対策メニュー＞  
・学校による児童への注意喚起

6 交通量が多く、見通しが悪く、歩道がなく危険



＜対策メニュー＞  
・ラバポールを設置し、歩行者スペースを確保

5 交通量が多く危険




＜対策メニュー＞  
・学校による児童への注意喚起

4 横断歩道が薄くなっている



＜対策メニュー＞  
・横断歩道の引き直し済



● : 要対策箇所

【対策検討メンバー】  
 ・教育委員会、学校、  
 ・道路管理者(市、県)  
 ・江刺警察署

2 横断歩道がなく、カーブで車が見えない  
 <対策メニュー>  
 ・学校による児童への注意喚起



1 歩道もなく、曲路で見通しが悪い  
 <対策メニュー>  
 ・学校による児童への注意喚起




3 登校時間にスピードを出す車が多い  
 <対策メニュー>  
 ・学校による児童への注意喚起



5 横断歩道がない。  
 <対策メニュー>  
 ・歩行者用灯器と横断歩道の設置を検討(上申)



4 歩道がなく危険  
 <対策メニュー>  
 ・学校による児童への注意喚起



田原小学校

文



● : 要対策箇所

# H24 岩手県 奥州市 大田代小学校通学路対策箇所図

【対策検討メンバー】  
・教育委員会、学校、  
・道路管理者(市、県)  
・江刺警察署

2 歩道がなく危険



<対策メニュー>  
・学校による児童への注意喚起

1 歩道がないうえ、スピードを出す車が多い



<対策メニュー>  
・学校による児童への注意喚起



● : 要対策箇所

# H24 岩手県 奥州市 藤里小学校通学路対策箇所図

【対策検討メンバー】  
・教育委員会、学校、  
・道路管理者(市、県)  
・江刺警察署

4 歩道がなく、草が伸びているときや冬の雪があるときは危険



＜対策メニュー＞  
・学校による児童への注意喚起

1 歩道がなく、草が伸びているときや冬の雪があるときは危険



＜対策メニュー＞  
・適切な維持管理

5 冬は道幅が狭くなり危険



＜対策メニュー＞  
・適切な除雪

3 車道と歩行者の分離がなく危険



＜対策メニュー＞  
・適切な維持管理

2 スピードを出す車が多く道路を横断する時に危険



＜対策メニュー＞  
・学校による児童への注意喚起

● : 要対策箇所



# H24 岩手県 奥州市 伊手小学校通学路対策箇所図

【対策検討メンバー】  
・教育委員会、学校、  
・道路管理者(市、県)  
・江刺警察署

4 横断歩道が薄い



＜対策メニュー＞  
・横断歩道の引き直し  
・学校による児童への注意喚起

3 横断歩道が薄い



＜対策メニュー＞  
・横断歩道の引き直し済み  
・学校による児童への注意喚起

5 横断歩道が薄い



＜対策メニュー＞  
・横断歩道の引き直し

1 草木等が張出し危険




＜対策メニュー＞  
・適切な維持管理

2 工事車両が多く道路横断が危険



＜対策メニュー＞  
・路面標示の設置



● : 要対策箇所

# H24

## 岩手県 奥州市 人首小学校通学路対策箇所図

別添2

【対策検討メンバー】  
・教育委員会、学校、  
・道路管理者(市、県)  
・江刺警察署

2 歩道がなく危険




<対策メニュー>  
・学校による児童への注意喚起

1 カーブになっており見通しが悪く危険



<対策メニュー>  
・学校による児童への注意喚起



● : 要対策箇所

【対策検討メンバー】  
 ・教育委員会、学校、  
 ・道路管理者(市、県)  
 ・江刺警察署

3 カーブで見通しが悪く危険



＜対策メニュー＞  
 ・学校による児童への注意喚起

2 工事車両が多く危険



＜対策メニュー＞  
 ・学校による児童への喚起

1 法面崩壊の恐れがある



＜対策メニュー＞  
 ・学校による児童への注意喚起

4 凍結時事故多発



＜対策メニュー＞  
 ・学校による児童への注意喚起



● : 要対策箇所



# H24 岩手県 奥州市 玉里小学校通学路対策箇所図

【対策検討メンバー】  
・教育委員会、学校、  
・道路管理者(市、県)  
・江刺警察署

3 用排水路に転落の恐れ  
があり危険  
  
<対策メニュー>  
・転落防止柵の設置



2 歩道がなく危険  
  
<対策メニュー>  
・学校による児童への  
注意喚起



1 横断歩道がなく危険  
  
<対策メニュー>  
・学校による児童への  
注意喚起




4 歩道がなく危険  
  
<対策メニュー>  
・歩行スペースの設置



● : 要対策箇所

# H24 岩手県 奥州市 梁川小学校通学路対策箇所図

【対策検討メンバー】  
 ・教育委員会、学校、  
 ・道路管理者(市、県)  
 ・江刺警察署



5 変則交差点のため  
注意が必要



＜対策メニュー＞  
 ・学校による児童への  
 注意喚起

4 見通しが悪く危険  
 ＜対策メニュー＞  
 ・学校による児童への  
 注意喚起



2 横断歩道がなく危険  
 ＜対策メニュー＞  
 ・学校による児童への  
 注意喚起



1 交差点に障害物があり  
見通しが悪い  
 ＜対策メニュー＞  
 ・学校による児童への  
 注意喚起



3 歩道と車道の区別がなく  
危険  
 ＜対策メニュー＞  
 ・学校による児童への注意  
 喚起



● : 要対策箇所

# H24 岩手県 奥州市 広瀬小学校通学路対策箇所図

【対策検討メンバー】  
・教育委員会、学校、  
・道路管理者(市、県)  
・江刺警察署

1 歩道がないうえ、交通量が多く、スピードを出す車も多い。



＜対策メニュー＞  
・学校による児童への注意喚起

3 歩道がなく、カーブでもスピードを落とさずに走り危険



＜対策メニュー＞  
・学校による児童への注意喚起

2 歩道がなく、草が伸びているとき危険



＜対策メニュー＞  
・適切な維持管理

4 歩道がなく、冬は幅が狭くなり危険



＜対策メニュー＞  
・適切な除雪  
・学校による児童への注意喚起



● : 要対策箇所

# H24 岩手県 奥州市 稲瀬小学校通学路対策箇所図

別添2

【対策検討メンバー】  
・教育委員会、学校、  
・道路管理者(市、県)  
・江刺警察署

4 大雨の時に水が溢れ、歩道が水没する



<対策メニュー>  
・排水路の修繕済み

5 一部歩道がない



<対策メニュー>  
・区画線等の設置

3 ため池への柵がなく転落の恐れがある



<対策メニュー>  
・学校による児童への注意喚起

2 歩道がなく、狭くて危険



・学校による児童への注意喚起

1 スピードを出す車が多く、横断歩道がなく危険




<対策メニュー>  
・学校による児童への注意喚起

● : 要対策箇所



# H24 岩手県 奥州市 前沢小学校通学路対策箇所図




# H24 岩手県 奥州市 白鳥小学校通学路対策箇所図

別添2

【対策検討メンバー】  
・教育委員会、学校  
・道路管理者(市、県)  
・水沢警察署

● : 要対策箇所



# H24 岩手県 奥州市 上野原小学校通学路対策箇所図

別添2

**【対策検討メンバー】**  
 ・教育委員会、学校  
 ・道路管理者(市、県)  
 ・水沢警察署

● : 要対策箇所


・交通量が多いうえ、歩道と車道の区がない  
 <対策メニュー>  
 ・学校による児童への注意喚起

・横断歩道はあるが、歩道用信号機がない  
 <対策メニュー>  
 ・横断歩道の引き直し

・交通量が多いうえ、歩道と車道の区がない  
 <対策メニュー>  
 ・学校による児童への注意喚起

・交通量が多いうえ、歩道と車道の区がない  
 ・街灯がなく暗い  
 <対策メニュー>  
 ・学校による児童への注意喚起

・交通量が多いうえ、歩道と車道の区がない  
 <対策メニュー>  
 ・学校による児童への注意喚起



至  
北  
上  
市

至  
平  
泉  
町

文  
上野原小学校



至  
北上市

・交通量が多いにもかかわらず、車道歩道の区別がない

〈対策メニュー〉

- ・学校による児童への注意喚起

・交通量が多いにもかかわらず、車道歩道の区別がない

〈対策メニュー〉

- ・歩道整備を検討

・交通量が多いにもかかわらず、車道歩道の区別がない

〈対策メニュー〉

- ・横断歩道の引き直し

・交通量が多いにもかかわらず、車道歩道の区別がない

〈対策メニュー〉


- ・道路改良工事中

**【対策検討メンバー】**

- ・教育委員会、学校
- ・道路管理者(市、県)
- ・水沢警察署

● : 要対策箇所

至  
平泉町



【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校
- ・道路管理者(市、県)
- ・水沢警察署

● : 要対策箇所

・交通量が多いうえ、スピードを出して走行する車両がある

〈対策メニュー〉

- ・学校による児童への注意喚起

・見通しが悪く交通量が多い


〈対策メニュー〉

- ・学校による児童への注意喚起

・見通しが悪く交通量が多いうえ、横断歩道があっても止まらない車両がある

〈対策メニュー〉

- ・道路改良工事済





# H24 岩手県 奥州市 母体小学校通学路対策箇所図

別添2

**【対策検討メンバー】**  
・教育委員会、学校  
・道路管理者(市、県)  
・水沢警察署

● : 要対策箇所



至北上市

・除雪が遅く通学に支障を来たしている  
〈対策メニュー〉  
・適切な除雪

・法面ブロック擁壁の一部が破損し落下の恐れがある  
〈対策メニュー〉  
・破損個所の補修

・道路に隣接の民有林斜面崩落  
〈対策メニュー〉  
・治山工事による斜面保護

・路肩への隣接地からの草木の張り出しにより見通しを悪くしている  
〈対策メニュー〉  
・支障物の除去  
・適切な維持管理

至平泉町

0 105 700m


# H24 岩手県 奥州市 赤生津小学校通学路対策箇所図

別添2

【対策検討メンバー】  
・教育委員会、学校  
・道路管理者(市、県)  
・水沢警察署

○ : 要対策箇所

・朝夕の交通量が多く、一部にしか歩道がない。地形的に起伏があり見通しが悪く交差点は危険である(路線全体)  
〈対策メニュー〉  
・道路改良工事中(歩道整備)  
・警戒標識、通学路標識の設置



# H24 岩手県 奥州市 胆沢第一小学校通学路対策箇所図

別添2

- 【対策検討メンバー】
- ・教育委員会、学校
  - ・道路管理者
  - ・警察署

・通学路であるが、車道と歩道の区別がなく、通学児童が危険。→市道



〈対策メニュー〉

- ・学校による児童への注意喚起

・小中学生の通行が多いにもかかわらず横断歩道がなく、通学児童が危険。



〈対策メニュー〉

- ・学校による児童への注意喚起

・通学路であるが、車道と歩道の区別がなく、通学児童が危険。→県道





〈対策メニュー〉

- ・年次計画により歩道整備中

・変形5差路であるが、横断歩道がなく、通学児童が危険。

〈対策メニュー〉

- ・学校による児童への注意喚起



【対策検討メンバー】  
 ・教育委員会、学校  
 ・道路管理者  
 ・警察署

・交通量が多いにもかかわらず、車道と歩道の区別が無く通学児童が危険



〈対策メニュー〉  
 ・側溝を整備し歩行者の溜り場を設置  
 ・横断歩道を移設

・見通しの悪いカーブで朝夕の交通量が多く歩道が狭いため、通学児童が危険



〈対策メニュー〉  
 ・道路改良工事で併せ歩道の整備

・狭い道にもかかわらず交通量が多く歩道がないため、通学児童が危険




〈対策メニュー〉  
 ・道路改良工事で併せ歩道の整備

・交通量が多く、生垣により見通しが悪い  
 ため横断しにくく、通学児童が危険



〈対策メニュー〉  
 ・生垣刈込済み




・交通量が多く、茂井羅南堰を横断する、橋は狭く、歩道と車道の区別がないため、通学児童が危険



〈対策メニュー〉  
 ・外側線(サイドライン)を引き直し

・信号機が無い交差点で出会いがしらの事故が多く、通学児童が危険

〈対策メニュー〉  
 ・横断歩道の引き直し済み



# H24 岩手県 奥州市 若柳小学校通学路対策箇所図

別添2

- 【対策検討メンバー】
- ・教育委員会、学校
  - ・道路管理者
  - ・警察署

・建物や塀のため見通しが悪い



〈対策メニュー〉

- ・カーブミラーを設置

・水量が多く、水流が早くフェンスがない



〈対策メニュー〉


- ・学校による児童への注意喚起

・建物や塀のため見通しが悪い



〈対策メニュー〉

- ・カーブミラーを設置



・南北に交差する複数の道路で、止まらない車がある。



〈対策メニュー〉

- ・カーブミラーを片面から両面に変更

・50キロ制限の区間が切れスピードを出す車が多い



〈対策メニュー〉

- ・50キロ制限区間に対策済み

・交通量が多く、スピードを出す車が多い

〈対策メニュー〉

- ・規制の周知徹底

# H24 岩手県 奥州市 胆沢愛宕小学校通学路対策箇所図

別添2

【対策検討メンバー】  
 ・教育委員会、学校  
 ・道路管理者  
 ・警察署

・学校への出入り口だが見通しが悪く危険




〈対策メニュー〉  
 ・カーブミラーを片面から両面に変更

・歩道も狭く、路面に凸凹があり歩きにくく危険、縁石も一部破損しているところもある。



〈対策メニュー〉  
 ・路面及び縁石等補修



・大きくカーブした急勾配の坂道であるため、見通しが悪く、自動車がセンターラインを超えて運転するケースが多い。冬期間は特に危険



〈対策メニュー〉  
 ・学校による児童への注意喚起

・胆沢ダム建設車両の作業車、トラック等の交通量が多い。

〈対策メニュー〉  
 ・学校による児童への注意喚起


・学区の殆んどは、市内でも指折りの豪雪地帯であり、冬期間の日常的な除雪が必要である。

〈対策メニュー〉  
 ・学校による児童への注意喚起  
 ・適切な除雪

# H24

## 岩手県 奥州市 衣川小学校通学路対策箇所図

別添2



- 【対策検討メンバー】
- ・奥州市教育委員会
  - ・衣川小学校
  - ・奥州市道路管理者
  - ・岩手県道路管理者
  - ・水沢警察署

- ・用水路に蓋、柵が無く転落の危険がある。
- ・ガードレールの低い箇所があり危険。
- ・交通量多いが歩道が無く危険である



- <対策メニュー>
- ・ガードレールの低い箇所は調査のうえ柵を設置
  - ・柵の設置及び歩行スペースにカラー塗布舗装を実施



- ・横断歩道が無く危険である。
  - ・ライン等が薄くなり見えにくく危険である。
- <対策メニュー>
- ・H25横断歩道設置
  - ・H24歩行者溜り設置
  - ・ライン対応済

- ・商店向かい見通しが悪い交差点、横断歩道が無く危険である。



- <対策メニュー>
- ・通学ルートを変えて対応

- ・施設利用者用の横断歩道が無く危険である。
- <対策メニュー>
- ・学校による児童への注意喚起

● : 要対応箇所

# H24 岩手県 奥州市 衣里小学校通学路対策箇所図

別添2



- 【対策検討メンバー】
- ・奥州市教育委員会
  - ・衣里小学校
  - ・奥州市道路管理者
  - ・岩手県道路管理者
  - ・水沢警察署

・横断歩道が見通しの悪いカーブに設置されており渡りづらく危険である。

＜対策メニュー＞

- ・横断歩道を予告する標識の設置

・一時停止せず曲がる車があり危険である。

＜対策メニュー＞

- ・一時停止標識等設置

・スピード出す車が多い。ボックス内冬期間凍結のため横転する車があり危険である。



＜対策メニュー＞

- ・学校による児童への注意喚起

・歩道が無く危険である。

・一時停止の標識があっても止まらない車があり危険である。



＜対策メニュー＞

- ・H25イメージ狭さくの路面ペイント
- ・歩道の設置を検討

・主要地方道工事中、横断歩道一時停止標識設置されるのか不安である。

＜対策メニュー＞

- ・横断歩道、一時停止標識設置される。

● : 要対応箇所

