



・歩行スペースがなく、冬期間は特に危険



＜対策メニュー＞

- ・学校敷地内に歩行スペースを確保

- ・交差点を斜めに横断しており危険



＜対策メニュー＞

- ・歩行者溜りの確保
- ・歩行者誘導ライン及び路面標示の設置
- ・時間帯規制の変更

水沢小学校

水沢病院

- ・校地と市道の境がはっきりしておらず、児童が道路に飛び出し危険

＜対策メニュー＞

- ・注意喚起の路面標示
- ・「学童注意」の路面標示

奥州市役所

日高神社

- ・通学児童が多いが、歩道がなく危険

＜対策メニュー＞

・区画線の設置

- ・交通量が増加しているが幅員が狭く歩道もなく危険

＜対策メニュー＞

・区画線の引き直し

:要対策箇所

H25

岩手県 奥州市 水沢南小学校 通学路対策箇所図

別添2



- ・歩行者用灯器がなく横断が難しい

<対策メニュー>

- ・歩行者用灯器の設置

- ・幅員が狭いうえ通学時帯の車両の通行が多く危険



<対策メニュー>

- ・学校による児童への注意喚起

- ・横断歩道で止まらない車があり危険



<対策メニュー>

- ・学校による児童への注意喚起



- ・歩道はあるが狭いうえ路肩も狭く危険



<対策メニュー>


- ・学校による児童・生徒への注意喚起

- ・歩道と水路に落差があり危険



<対策メニュー>

- ・転落防止柵の設置



・信号のない横断歩道のため危険



<対策メニュー>

- ・視界を妨げている街路樹の除去
- ・区画線の引き直し
- ・停止線、ダイヤマーク、横断歩道の引き直し



・カーブのため見通しが悪く危険



<対策メニュー>

- ・学校による児童への注意喚起

・道路の交差が複雑で歩行者、自転車が混雑し車との接触が懸念される

<対策メニュー>

- ・交通安全協会へ安全指導を依頼




: 要対策箇所

H25

岩手県 奥州市 真城小学校 通学路対策箇所図

別添2



- ・道路の舗装が破損し、転倒の恐れがあり危険



＜対策メニュー＞
・通学路の変更



- ・道幅が狭く児童と車が輻輳する。また、水路の転落防止柵の一部が開口し、一部道路の法面が崩れ、転落防止柵もなく危険



＜対策メニュー＞
・学校による児童への注意喚起
・転落防止柵の補修
・道路法面改修及び転落防止柵設置

- ・歩道の舗装に段差があり危険。ガードレールの設置位置が歩行の妨げになっている。また、歩道と車道を分離する柵が横断防止柵のため、安全上問題がある



＜対策メニュー＞
・舗装補修
・ガードレールの補修、サイドラインの引き直し
・横断防止柵をガードレールに交換

● : 要対策箇所

H25

岩手県 奥州市 姉体小学校 通学路対策箇所図


別添2



H25

岩手県 奥州市 羽田小学校 通学路対策箇所図

別添2



- ・歩道がないうえ、坂道のカーブで見通しが悪く危険



<対策メニュー>


- ・警戒標識、路面標示、サイドラインの設置



H25

岩手県 奥州市 黒石小学校 通学路対策箇所図

別添2






H25

岩手県 奥州市 江刺愛宕小学校 通学路対策箇所図

別添2






H25

岩手県 奥州市 伊手小学校 通学路対策箇所図


別添2




H25

岩手県 奥州市 玉里小学校 通学路対策箇所図

別添2





H25

岩手県 奥州市 統合前沢小学校 通学路対策箇所図

別添2



- ・国道からスピードを出したまま曲がってくる車があり危険



- 〈対策メニュー〉
- ・注意喚起の看板設置を依頼

- ・歩道がなく危険



- 〈対策メニュー〉
- ・スクールガード配置による注意喚起

- ・東側歩道が未整備のため危険



- 〈対策メニュー〉
- ・歩道の整備

- ・幅員が狭く危険



- 〈対策メニュー〉
- ・ボックス入口に注意喚起の標示
 - ・幅員減少の警戒標識設置

- ・交通量が多いうえ、スピードを出してくる車もあり危険



- 〈対策メニュー〉
- ・合流地点に横断歩道を設置

● : 要対策箇所

H25

岩手県 奥州市 統合前沢小学校 通学路対策箇所図

別添2



(統合)前沢小学校

文

・歩行スペースが狭く危険



〈対策メニュー〉

・水路に蓋をして歩行スペースを確保

・交通量が多いが歩道がなく危険



〈対策メニュー〉

・学校による児童への注意喚起

・横断歩道橋が事故のため使用できない



〈対策メニュー〉

・横断歩道橋の補修

・横断歩道がなく危険



〈対策メニュー〉

・横断歩道の設置を検討

・防犯灯もなく、また、冬期間は地吹雪による吹溜りが発生する



〈対策メニュー〉

・地区振興会等へ防犯灯設置の要望
・適切な除雪

● : 要対策箇所

県道新城馬口沢線

JR東北本線

国道4号

前沢駅

6

7

8

9

10

H25

岩手県 奥州市 母体小学校 通学路対策箇所図

別添2



・横断歩道が見えにくくなっており危険



〈対策メニュー〉

・横断歩道の引き直し




● : 要対策箇所

H25

岩手県 奥州市 白鳥小学校 通学路対策箇所図

別添2



H25

岩手県 奥州市 上野原小学校 通学路対策箇所図

別添2



H25

岩手県 奥州市 胆沢第一小学校 通学路対策箇所図

別添2



- ・水路への転落防止柵が途切れ途切れの状態で設置してあり危険



〈対策メニュー〉

- ・学校による児童への注意喚起

- ・見通しが悪く危険



〈対策メニュー〉

- ・カーブミラーの交換及び調整

水沢第一高校

見分森公園

胆沢病院

水沢農業高校

小山中学校

胆沢第一小学校

- ・見通しが悪く危険



〈対策メニュー〉

- ・ドットラインの引き直し
- ・警戒標識の設置
- ・路面標示の設置

- ・見通しが悪く危険



〈対策メニュー〉

- ・交通安全協会へ安全看板の交換依頼



: 要対策箇所

H25

岩手県 奥州市 南都田小学校 通学路対策箇所図

別添2



- ・交通量が多いが横断歩道が設置されておらず危険




- 〈対策メニュー〉
- ・学校による児童への注意喚起

- ・道路改良に伴い交通量増え、横断が危険



- 〈対策メニュー〉
- ・学校による児童への注意喚起



- ・交通量が多いが横断歩道が設置されておらず危険



- 〈対策メニュー〉
- ・学校による児童への注意喚起

● : 要対策箇所



H25

岩手県 奥州市 衣里小学校 通学路対策箇所図

別添2

