







福島第一原子力発電所の事故に伴う放射線量測定結果のグラフ(定点観測地点)





福島第一原子力発電所の事故に伴う放射線量測定結果のグラフ(定点観測地点)





福島第一原子力発電所の事故に伴う放射線量測定結果のグラフ(定点観測地点)





福島第一原子力発電所の事故に伴う放射線量測定結果のグラフ(定点観測地点)





# 福島第一原子力発電所の事故に伴う放射線量測定結果のグラフ(定点観測地点)





福島第一原子力発電所の事故に伴う放射線量測定結果のグラフ(補完観測地点)





## 福島第一原子力発電所の事故に伴う放射線量測定結果のグラフ(補完観測地点)



# 福島第一原子力発電所の事故に伴う放射線量測定結果のグラフ(補完観測地点)



福島第一原子力発電所の事故に伴う放射線量測定結果のグラフ(補完観測地点)



福島第一原子力発電所の事故に伴う放射線量測定結果のグラフ(補完観測地点)

単位:  $\mu$  Sv/h

北股地区センター グラフ⑬ 令和7年度から

