







福島第一原子力発電所の事故に伴う放射線量測定結果のグラフ(定点観測地点)





福島第一原子力発電所の事故に伴う放射線量測定結果のグラフ(定点観測地点)





福島第一原子力発電所の事故に伴う放射線量測定結果のグラフ(定点観測地点)





福島第一原子力発電所の事故に伴う放射線量測定結果のグラフ(定点観測地点)





福島第一原子力発電所の事故に伴う放射線量測定結果のグラフ(定点観測地点)





福島第一原子力発電所の事故に伴う放射線量測定結果のグラフ(補完観測地点)



福島第一原子力発電所の事故に伴う放射線量測定結果のグラフ(補完観測地点)



福島第一原子力発電所の事故に伴う放射線量測定結果のグラフ(補完観測地点)



福島第一原子力発電所の事故に伴う放射線量測定結果のグラフ(補完観測地点)

