

個別施設計画

|      |            |            |            |             |                                                                                   |                                                                                   |      |        |         |        |        |        | 対策時期     |       |    |    |    |    |       |     |     |     | ※法定点検の結果をもとに<br>適宜修繕計画の立案するもの。 |
|------|------------|------------|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|--------|--------|--------|----------|-------|----|----|----|----|-------|-----|-----|-----|--------------------------------|
|      |            |            |            |             |                                                                                   |                                                                                   |      |        |         |        |        |        | R3       | R4    | R5 | R6 | R7 | R8 | R9    | R10 | R11 | R12 |                                |
| トンネル |            |            |            |             |                                                                                   |                                                                                   |      |        |         |        |        |        | 凡例：◎法定点検 |       |    |    |    |    |       |     |     |     | 修繕内容                           |
| No.  | トンネル名      | 路線名        | 緯度（起点）     | 経度（起点）      | 緯度（終点）                                                                            | 経度（終点）                                                                            | 供用年  | 延長(m)  | 有効幅員    | 前回点検年度 | 前回点検結果 | 次回点検年度 |          |       |    |    |    |    |       |     |     |     |                                |
| 1    | 富澤平トンネル    | 市道十一ヶ鉾海の沢線 | 39.029583度 | 141.021277度 | 39.025194度                                                                        | 141.01875度                                                                        | 2000 | 548.0  | 7.0     | H29    | Ⅱ      | R4     | -        | ◎法定点検 | -  | -  | -  | -  | ◎法定点検 | -   | -   | -   | 点検結果を踏まえ、修繕が必要な場合は対応する。        |
| 2    | 増沢トンネル     | 市道増沢高室線    | 39.09938度  | 140.961111度 | 39.098833度                                                                        | 140.96129度                                                                        | 1973 | 37.0   | 3.0     | H29    | Ⅰ      | R4     | -        | ◎法定点検 | -  | -  | -  | -  | ◎法定点検 | -   | -   | -   | 点検結果を踏まえ、修繕が必要な場合は対応する。        |
|      |            |            |            |             |                                                                                   |                                                                                   |      |        |         |        |        |        | -        | -     | -  | -  | -  | -  | -     | -   | -   | -   |                                |
| 立体交差 |            |            |            |             |                                                                                   |                                                                                   |      |        |         |        |        |        | -        | -     | -  | -  | -  | -  | -     | -   | -   | -   |                                |
| No.  | 大型バス・トラック名 | 路線名        | 緯度（起点）     | 経度（起点）      | 緯度（終点）                                                                            | 経度（終点）                                                                            | 供用年  | 延長(m)  | 有効幅員    | 前回点検年度 | 前回点検結果 | 次回点検年度 | 凡例：◎法定点検 |       |    |    |    |    |       |     |     |     | 修繕内容                           |
| 1    | 大板橋こ道橋     | 市道高島赤面線    | 39.03575度  | 141.125194度 | 39.035805度                                                                        | 141.124944度                                                                       | 1995 | 18.6   | 9.8     | H29    | Ⅱ      | R4     | -        | ◎法定点検 | -  | -  | -  | -  | ◎法定点検 | -   | -   | -   | 点検結果を踏まえ、修繕が必要な場合は対応する。        |
|      |            |            |            |             |                                                                                   |                                                                                   |      |        |         |        |        |        | -        | -     | -  | -  | -  | -  | -     | -   | -   | -   |                                |
| 門型標識 |            |            |            |             |                                                                                   |                                                                                   |      |        |         |        |        |        | -        | -     | -  | -  | -  | -  | -     | -   | -   | -   |                                |
| No.  | 門型標識名      | 路線名        | 緯度         | 経度          |  |  | 供用年  | 施設長(m) | 有効幅員(m) | 前回点検年度 | 前回点検結果 | 次回点検年度 | 凡例：◎法定点検 |       |    |    |    |    |       |     |     |     | 修繕内容                           |
| 1    | 門型標識 NO.1  | 市道板谷線      | 39.134751度 | 141.121864度 |  |  | 不明   | 17.5   | 14.0    | R3     | Ⅱ      | R8     | ◎法定点検    | -     | -  | -  | -  | -  | -     | -   | -   | -   | 撤去予定                           |
| 2    | 門型標識 NO.2  | 市道板谷線      | 39.134751度 | 141.121864度 |  |  | 不明   | 17.5   | 14.0    | R3     | Ⅱ      | R8     | ◎法定点検    | -     | -  | -  | -  | -  | -     | -   | -   | -   | 撤去予定                           |
| 3    | 門型標識 NO.3  | 市道板谷線      | 39.134751度 | 141.121864度 |  |  | 不明   | 17.5   | 14.0    | R3     | Ⅱ      | R8     | ◎法定点検    | -     | -  | -  | -  | -  | -     | -   | -   | -   | 撤去予定                           |
| 4    | 門型標識 NO.4  | 市道板谷線      | 39.134751度 | 141.121864度 |  |  | 不明   | 17.5   | 14.0    | R3     | Ⅱ      | R8     | ◎法定点検    | -     | -  | -  | -  | -  | -     | -   | -   | -   | 撤去予定                           |
| 5    | 門型標識 NO.5  | 市道板谷線      | 39.134751度 | 141.121864度 |  |  | 不明   | 17.5   | 14.0    | R3     | Ⅱ      | R8     | ◎法定点検    | -     | -  | -  | -  | -  | -     | -   | -   | -   | 撤去予定                           |