

平成25年度 奥州市内通学路の対策箇所一覧表

令和3年3月31日時点

【水沢小学校】

No.	路線名	住所（箇所名）	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策時期
1	市道谷地明円南丑沢線	奥州市水沢区字齊ノ神 （国道397号から北側へ向かう道路）	歩道が途中までしかなく、そこから先は道幅が狭く歩道もない。店舗開店に伴い交通量が増加しており危険。	・区画線（サイドライン等）の引き直し	奥州市	対策済
2	市道虚空蔵小路田小路線	奥州市水沢区字齊ノ神 （水沢区日高小路付近の道路）	通学児童が多いが、歩道がなく危険。	・道路の南側に区画線（サイドライン）を設置	奥州市	対策済
3	市道大町日高西線 市道虚空蔵小路田小路線	奥州市水沢区字虚空蔵小路 （日高神社北東の交差点）	交差点北側は、西側に歩道があるため、交差点を斜めに横断しており危険。	・交差点付近の側溝を改修し、歩行者溜りを確保	奥州市	対策済
				・歩行者誘導ライン及び注意喚起路面標示の設置	奥州市	対策済
				・時間帯規制の変更	水沢警察署	対策済
4	市道久田 1 号線	奥州市水沢区字久田 （水沢小学校西側の道路）	歩行スペースが狭く、冬期間は特に危険。	・学校の敷地内に歩行スペースを確保	教育委員会	対策済
5	市道虚空蔵小路小石田線	奥州市水沢区字堀ノ内 （水沢小学校東側の道路）	学校から児童が道路に飛び出し危険。	・学校による児童への注意喚起	学校	随時
				・「学童注意」の路面標示	奥州市	対策済 (H29)

平成25年度 奥州市内通学路の対策箇所一覧表

令和3年3月31日時点

【水沢南小学校】

No.	路線名	住所（箇所名）	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策時期
1	市道南上野桜屋敷線	奥州市水沢区字桜屋敷 （水沢区桜屋敷のドラッグストア南側交差点）	交通量の多い交差点で横断歩道はあるが、車が止まらないため危険。	・学校による児童への注意喚起	小学校	随時実施
2	市道天文台通り桜屋敷線	奥州市水沢区字桜屋敷 （水沢区桜屋敷から川端に向かう南北道路）	幅員の狭い道路のうえ、通学時間帯も車両の通行が多く危険。	・学校による児童への注意喚起	小学校	随時実施
3	市道板谷線	奥州市水沢区字北田 （コンビニ前交差点（県道×市道））	東側の南北方向に歩行者用灯器がなく横断が難しい。	・歩行者用灯器の設置	水沢警察署	対策済
4	市道中町大鐘線	奥州市水沢区字大鐘町一丁目 （コンビニ前交差点から水沢駅方向へ向かう道路）	歩道はあるが幅員が狭く、また、路肩も狭いため車と輻輳し危険。	・学校による児童・生徒への注意喚起	水沢南小 水沢南中	随時実施
5	市道大鐘中崎線	奥州市胆沢区字龍ヶ馬場 （水沢区龍ヶ馬場店舗東側）	歩道と横断水路とに落差があり、転落の恐れがあり危険。	・転落防止柵の設置	奥州市	対策済

平成25年度 奥州市内通学路の対策箇所一覧表

令和3年3月31日時点

【常盤小学校】

No.	路線名	住所（箇所名）	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策時期
1	市道東大通り中田町線	奥州市水沢区太日通り一丁目 （太日通り西公園付近から国道 4号に至る通学路）	カーブのため見通しが悪く、横断時車 が見えづらく危険。	・学校による児童への注意喚起	小学校	随時実施
2	市道十文字秋成線	奥州市水沢区太日通り三丁目 （常盤通りのときわ保育園付近 の横断歩道）	交通量が多いが信号のない横断歩道の ため危険。	・視認を妨げている街路樹の伐採	奥州市	対策済
				・区画線の引き直し	奥州市	対策済
				・停止線、ダイヤモンド及び横断歩道の 引き直し	水沢警察署	対策済
3	国道397号	奥州市水沢区真城字熊ノ堂 （杉ノ堂と熊ノ堂に挟まれた国 道397号線のY字路付近）	東西方向だけでなく、南北方向から来 る車も合流する交通量が多い交差点であ るにもかかわらず、道路の交差が複雑で 通学の歩行者及び自転車が渋滞しま うなど、車との接触が懸念され危険。	・交通安全協会へ安全指導を依頼	教育委員会	依頼済

平成25年度 奥州市内通学路の対策箇所一覧表

令和3年3月31日時点

【真城小学校】

No.	路線名	住所（箇所名）	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策時期
1	市道雷神 1 号線	奥州市水沢区真城字雷神 （真城が丘団地から小学校へ抜ける道路）	道路の舗装が凸凹で転倒の恐れがあり危険。	・ 通学路の変更（H26.10.10）	小学校	対策済
2	市道雷神中道線	奥州市水沢区真城が丘一丁目 （真城が丘汚水処理場入口から国道 4 号交差点までの歩道）	歩道の舗装に段差があり危険。 ガードレールの設置位置が歩行の妨げになっている。また、歩道と車道を分離する柵が横断防止柵のため安全上問題がある。	・ 舗装補修	奥州市	適宜実施
				・ ガードレールの補修 ・ 区画線（サイドライン）の引き直し	奥州市	対策済
				・ 横断防止柵をガードレールに交換	奥州市	対策済
3	市道高田 1 号線	奥州市水沢区真城字柿ノ木下 （小学校北側の水路沿いの道路）	道幅が狭く、児童と車が輻輳し危険。 水路への転落防止柵の一部が開口しており危険。 一部道路の法面が崩れているうえ、転落防止柵もなく危険。	・ 学校による児童への注意喚起	小学校	随時実施
				・ 転落防止柵の補修	奥州市	対策済
				・ 道路法面改修 ・ 転落防止柵の設置	奥州市	対策済

平成25年度 奥州市内通学路の対策箇所一覧表

令和3年3月31日時点

【姉体小学校】

No.	路線名	住所（箇所名）	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策時期
1	市道北下田稗田下線	奥州市水沢区上姉体 （新規開店スーパー付近道路 （店舗から道路への出入り 口））	24時間営業スーパー利用の車の増加による事故が懸念。	・店舗側と協議し対策を検討（ゲートの設置、時間帯通行止め等）	小学校	対策済

平成25年度 奥州市内通学路の対策箇所一覧表

令和3年3月31日時点

【羽田小学校】

No.	路線名	住所（箇所名）	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策時期
1	市道北鶺ノ木西田線	奥州市水沢区羽田町字北鶺ノ木 （北鶺ノ木分館バス停から主要 地方道一関北上線に向かう道 路）	歩道のない道路であるが、坂道のカーブで見通しが悪いうえ、交通量が多く危険	・警戒標識（通学路）、注意喚起路面標示及びサイドラインの設置	奥州市	対策済

平成25年度 奥州市内通学路の対策箇所一覧表

令和3年3月31日時点

【黒石小学校】

No.	路線名	住所（箇所名）	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策時期
1	市道谷地袖ノ沢線	奥州市水沢区黒石町字谷地 （県道から入る市道）	交通量が多いうえ、カーブのため見通しが悪い。道路端の水路が土側溝のため歩行スペースがなく児童と車が輻輳し危険。	・側溝の改修	奥州市	対策済
				・カーブミラーの設置	奥州市	対策済
2	市道谷地袖ノ沢線	奥州市水沢区黒石町字沢田 （神社付近）	カーブのため見通しが悪く危険。また、民家の生け垣が生い茂り道に大きく張り出している。	・カーブミラーの設置	奥州市	対策済
				・生け垣の適正な維持管理	地元	適宜実施

平成25年度 奥州市内通学路の対策箇所一覧表

令和3年3月31日時点

【岩谷堂小学校】

No.	路線名	住所（箇所名）	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策時期
1	市道南八日市新地野線	奥州市江刺区男石三丁目 （幹線水路沿い）	歩道真下の幹線水路の転落防止柵が傾いているうえ、錆びが発生。また、高さも不足しており危険。	・転落防止柵の設置	奥州市	対策済
2	市道中町小境線	奥州市江刺区西大通り （奥州市江刺区西大通り3-15と3-16の境付近の歩道）	歩道の端の下に高低差のある排水路があるが、転落防止柵がないため転落の恐れがあり危険。	・転落防止柵の設置	奥州市	対策済
3	主要地方道県道水沢米里線	奥州市江刺区本町 （重染寺橋入口から本町4-11まで）	朝夕の交通量が多いが、歩道がないうえ、歩行スペースがなく危険。河川側に遊歩道があるが、通学路として利用できない。	・歩行スペースの整備	岩手県	対策済
4	市道一本松線	奥州市江刺区字一本松 （江刺武道館西側）	大きな通りに街路灯はあるが奥が暗く治安に不安を感じる。	・地区振興会等へ街灯の設置の要望	小学校	対策済
5	市道南八日市橋本線と市道中堰観音堂沖線の交差点	奥州市江刺区杉ノ町 （杉ノ町8-18付近）	朝夕の交通量が多く横断が危険。	・右折レーン撤去等区画線の変更 ・交差点付近の街路樹の撤去	奥州市	対策済
				・横断歩道の設置を検討	江刺警察署	対策済
6	市道ほ場5号線に接続する赤線道路	奥州市江刺区西大通り （岩谷堂小学校東門の前）	水路に架かる橋の転落防止柵が簡易パイプのため転倒の恐れがあり危険。	・転落防止柵の設置	奥州市	対策済
7	市道中町小境線と市道南八日市新地野線の交差点	奥州市江刺区西大通り （江刺一中入口交差点）	片側2車線化に伴う危険増	・歩車分離式交差点（押しボタンによるスクランブル交差点）に変更	江刺警察署	対策済
				・歩道の切下げ及び道路照明灯の移設	奥州市	対策済

平成25年度 奥州市内通学路の対策箇所一覧表

令和3年3月31日時点

【江刺愛宕小学校】

No.	路線名	住所（箇所名）	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策時期
1	市道下川原力石線 市道力石島線	奥州市江刺区愛宕字酉丸 （愛宕保育園から県道玉里水沢 線へ向かう道）	交通量が多いが、道幅が狭いうえ歩道 もなく、また、街灯もなく危険。	・学校による児童への注意喚起	小学校	随時実施
2	市道八日市馬場先西下川 原線	奥州市江刺区愛宕字馬場先 （馬場先181付近の用水路）	道路と用水路の落差が大きく、雨天等 で水量が多い時は、大変危険。	・ガードレールの設置 ・視線誘導標の設置	奥州市	対策済

平成25年度 奥州市内通学路の対策箇所一覧表

令和3年3月31日時点

【大田代小学校】

No.	路線名	住所（箇所名）	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策時期
1	市道川欠線	奥州市江刺区田原字高根下 （江刺区田原字高根下バス停留所付近の道路）	雨天時に集水柵のグレーチング蓋（鉄製格子状）が滑りやすく危険。	・蓋の交換	奥州市	対策済
2	県道田原折居線	奥州市江刺区田原字日向 （江刺区田原字飛沢から中在にかけての道路）	歩道と車道の区別がなく危険。（通学時間帯の交通量が比較的多い）	・学校による児童、生徒への注意喚起	大田代小 田原中	随時実施
3	国道456号	奥州市江刺区田原字大平 （江刺区田原字川内から大平にかけての歩道）	交通量が多いにもかかわらず、歩道と車道の区別がなく危険。	・学校による児童、生徒への注意喚起	大田代小 田原中	随時実施
4	国道456号	奥州市江刺区田原字宿ノ平 （江刺区田原字川内から根木町にかけての道路）	速度規制のない区間のため、スピードを出す車があり危険。	・学校による児童・生徒への注意喚起	大田代小 田原中	随時実施

平成25年度 奥州市内通学路の対策箇所一覧表

令和3年3月31日時点

【伊手小学校】

No.	路線名	住所（箇所名）	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策時期
1	市道上伊手線	奥州市江刺区伊手字松ノ木田 （松ノ木田～深持間のスクール バス路線）	積雪により道路と側溝の区別がつかず 脱輪の恐れがあり、危険。	・視線誘導標の設置	奥州市	対策済

平成25年度 奥州市内通学路の対策箇所一覧表

令和3年3月31日時点

【玉里小学校】

No.	路線名	住所（箇所名）	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策時期
1	市道藤里口内線	奥州市江刺区玉里字大松沢 （奥州市江刺区玉里字後沢から 大松沢にかけての歩道）	道路照明灯が設置されているが、車道 だけを照らし暗い区間の歩道があり危 険。	・地区振興会（地区センター）へ防犯灯 設置の要望	江刺東中	依頼済

平成25年度 奥州市内通学路の対策箇所一覧表

令和3年3月31日時点

【梁川小学校】

No.	路線名	住所（箇所名）	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策時期
1	県道玉里梁川線	奥州市江刺区梁川字角川原 （菅生バス停留所～栗生沢バス停留所）	交通量が増えたにもかかわらず、歩道がなく危険。	・定期的な草刈りによる歩行スペースの確保 ・冬期間の融雪剤散布	岩手県	適宜実施
2	県道玉里梁川線	奥州市江刺区梁川字日の神 （日ノ神バス停留所付近）	小学校の坂を下りてから見通しが悪くなり危険。	・学校による児童への注意喚起	小学校	随時実施
3	国道107号	奥州市江刺区梁川字二渡 （J A 梁川前交差点）	信号機が見えづらく、信号を無視する車があり危険。（6月に交通事故が発生）	・信号機のLED化	江刺警察署	対策済
4	市道西部開拓線	奥州市江刺区梁川字日の神 （梁川小学校正門前のカーブ）	高低差がある道路のため、見通しが悪く危険。	・学校による児童への注意喚起	梁川小	随時実施
5	市道東部開拓線と市道七下線の交差点 市道東部開拓線と市道中田線の交差点	奥州市江刺区梁川字七下 （梁川農免道路 七下・小屋敷付近の交差点）	変則交差点のため見通しが悪い。また、どちらが優先道路かはっきりしないため危険。	・区画線（ドットライン）の設置	奥州市	対策済

平成25年度 奥州市内通学路の対策箇所一覧表

令和3年3月31日時点

【（統合）前沢小学校】

No.	路線名	住所（箇所名）	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策時期
1	県道前沢東山線	奥州市前沢区字島田 （消防署前沢分署付近）	交通量が多いうえ、スピードを出す車もあり危険。	・消防署北側の市道真城堂田上ノ台下線と県道前沢東山線の合流地点に横断歩道を設置	水沢警察署	対策済
2	市道亀田大曲線	奥州市前沢区古城字要害 （関東部公民館付近の丁字路）	・国道からスピードを出したまま曲がってくる車があり危険。	・注意喚起等の看板設置を交通安全協会に協力依頼	教育委員会	依頼済
3	市道真城堂田上ノ台下線	奥州市前沢区古城字野田 （消防署前沢分署北側）	市道高殿要害線から県道前沢東山線までの区間、歩道がなく危険。	・スクールガードの配置等により注意喚起	小学校	対策済
4	市道立石竹沢線	奥州市前沢区字立石 （立石地内の国道の横断ボックスカルバート）	中学校の通学路にもなっているが、交通量の割に幅員が狭く危険。	・ボックスカルバート入口に注意喚起の標示	国	対策済
				・幅員減少の警戒標識設置	奥州市	対策済
5	県道新城馬口沢線	奥州市前沢区字田畠、古城字高大寺 （雇用促進住宅～母体口） （関西部公民館～鋳工所）	東側の歩道が未整備のため危険。	・歩道の整備（H26設計、H27～整備）	岩手県	H27～事業中
6	市道松ノ木線	奥州市前沢区字河ノ畑 （学校給食センター西側）	JR東北本線千刈田踏切から河ノ畑北高大寺線までの区間の歩行スペースが狭く危険。	・水路に蓋をして退避スペースを確保	奥州市	対策済
7	市道立石竹沢線	奥州市前沢区字立石 （県道前沢東山線と市道立石竹沢線の丁字路）	交通量が多いが横断歩道がなく危険。	・横断歩道の設置を検討（上申）	水沢警察署	対策済

平成25年度 奥州市内通学路の対策箇所一覧表

令和3年3月31日時点

【（統合）前沢小学校】

No.	路線名	住所（箇所名）	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策時期
8	市道竹沢1号線	奥州市前沢区向田2丁目 （ドラッグストアから田を抜け、立石方面に向かう道路）	前沢（統合）小学校の通学路となる予定であるが、街灯も少ないうえ、冬期間は地吹雪も多く吹きだまりもできる道路であり危険。	・地区振興会等へ防犯灯設置を依頼	小学校	依頼済
				・適切な除雪	奥州市	随時実施
9	市道二十人町北久保線	奥州市前沢区字二十人町 （11区公民館北側）	市道役場通線から県道新城馬口沢線の区間は、交通量が多いが歩道がなく危険。	・学校による児童への注意喚起	小学校	随時実施
10	国道4号	奥州市前沢区字向田 （向田歩道橋）	トラックが歩道橋に衝突したことにより強度不足が懸念され使用が禁止されている。	・歩道橋の補修	国	対策済

平成25年度 奥州市内通学路の対策箇所一覧表

令和3年3月31日時点

【母体小学校】

No.	路線名	住所（箇所名）	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策時期
1	県道一関北上線	奥州市前沢区生母字北羽毛 （土取場付近の横断歩道）	横断歩道が薄くなり見えにくくなっ ており、停止しない車があり危険。	・横断歩道の引き直し	水沢警察署	対策済

平成25年度 奥州市内通学路の対策箇所一覧表

令和3年3月31日時点

【白鳥小学校】

No.	路線名	住所（箇所名）	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策時期
1	市道合ノ沢中屋敷線	奥州市前沢区字合ノ沢 （白鳥小のバス停留場予定地）	バス停留所にするには、側溝への蓋掛けが必要。	・側溝に蓋を設置	教育委員会	対策済
2	市道德沢工業団地線	奥州市前沢区字徳沢 （徳沢バス停留所予定地から前沢温泉への歩道）	草が生い茂っており、歩行スペースが狭い。	・草を除去し歩道の有効幅員を確保	奥州市	対策済
3	市道新城6号線	奥州市前沢区字前野 （新城バス停留所予定地）	児童の待機場所の側溝に蓋がなく転落の恐れが危険。	・蓋の設置、待機場所の整地	奥州市	対策済
4	市道谷記田南陣場線	奥州市前沢区字谷記田 （谷記バス停留所予定地）	児童が安全に待機するスペースがない。	・バス停留所の変更	小学校	対策済

平成25年度 奥州市内通学路の対策箇所一覧表

令和3年3月31日時点

【上野原小学校】

No.	路線名	住所（箇所名）	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策時期
1	市道若柳線	奥州市前沢区字養ヶ森 （上野原小学校南側の道路）	交通量が多いにもかかわらず、歩道と車道の区別がなく危険。	・通学路の変更（迂回し安全な道路を利用）	教育委員会	対策済

平成25年度 奥州市内通学路の対策箇所一覧表

令和3年3月31日時点

【胆沢第一小学校】

No.	路線名	住所（箇所名）	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策時期
1	市道森下北笹森線	奥州市胆沢区小山字北笹森 （水沢農業高校付近等）	高速道路のボックスは見通しが悪く危険。新たにインターができればさらに危険が増すものと予想される。	・ドットラインの引き直し ・警戒標識（十字路）の設置 ・交差点注意喚起の路面標示の設置	奥州市	対策済
2	市道北笹森笹森線	奥州市胆沢区小山字北笹森 （水沢農業高校付近）	高速道路のボックスは見通しが悪く危険。新たにインターができればさらに危険が増すものと予想される。	・交通安全協会へ交通安全看板の交換の依頼	教育委員会	依頼済
3	市道萩屋敷北峠線 市道下野中1号線	奥州市胆沢区小山字峠 （小山中学校付近）	見通しが悪く危険。	・カーブミラーの交換及び調整	奥州市	対策済
4	市道上中沢萩屋敷線	奥州市胆沢区小山字萩屋敷 （萩屋敷から荒屋敷の区間）	通学路（小学校付近）の脇を流れる水路への転落防止柵が、途切れ途切れの状態で設置しており危険。	・学校による児童への注意喚起	小学校	随時実施

平成25年度 奥州市内通学路の対策箇所一覧表

令和3年3月31日時点

【南都田小学校】

No.	路線名	住所（箇所名）	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策時期
1	市道下松原鶴田線	奥州市胆沢区南都田字谷地 （市道鶴田1号線との付近交差点）	交差点西側の道路が拡幅され交通量が増えたため、横断時危険。	・学校による児童への注意喚起	小学校	随時実施
2	市道下萱刈窪鶴田線	奥州市胆沢区南都田字国分 （尼坂バス停留所前）	交通量が多いが横断歩道が設置されておらず、危険。	・学校による児童への注意喚起	小学校	随時実施
3	市道若柳広表南都田田中線	奥州市胆沢区南都田字郷田 （国道397号のコンビニより北に入った交差点）	交通量が多いが横断歩道が設置されておらず、危険。	・学校による児童への注意喚起	小学校	随時実施

平成25年度 奥州市内通学路の対策箇所一覧表

令和3年3月31日時点

【若柳小学校】

No.	路線名	住所（箇所名）	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策時期
1	市道島袋大袋線	胆沢区若柳字壺本松 （広域農道の横断歩道）	私有地の樹木と緩やかなカーブにより、北進する自動車が見えにくく危険。	・私有地の樹木の伐採を所有者へ依頼	若柳中	依頼済

平成25年度 奥州市内通学路の対策箇所一覧表

令和3年3月31日時点

【衣里小学校】

No.	路線名	住所（箇所名）	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策時期
1	県道花巻衣川線	奥州市衣川区瀬原 （簡易郵便局付近の交差点）	交差点の横断歩道が不足している。	・設置されている横断歩道を利用するよう児童へ指導	小学校	随時実施
2	市道大小線	奥州市衣川区池田 （池田公園脇の坂道の見通しの悪い丁字路）	坂道を下ってくると見通しの悪いT字路になっており危険。カーブミラーが設置されているが見えづらくなっている。	・カーブミラーの補修	奥州市	対策済