

平成26年度 奥州市内通学路の対策箇所一覧表

令和3年3月31日時点

【水沢小学校】

No.	路線名	住所（箇所名）	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策時期
1	市道不断町八反町線	奥州市水沢区字赤土田 （水沢中学校東側のコンビニ前の横断歩道）	朝の登校時刻が特に交通量が多い え、横断歩道に気付かず停止しない車 が多く集団登校班が渡りたくても渡れない 状態となっており危険。	・学校による児童への注意喚起	小学校	随時実施
				・規制標識の高機能化	水沢警察署	対策済
				・横断歩道の意識化を図るため、交通安全協会（水沢分会）へ児童人形の設置を依頼	教育委員会	依頼済

平成26年度 奥州市内通学路の対策箇所一覧表

令和3年3月31日時点

【水沢南小学校】

No.	路線名	住所（箇所名）	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策時期
1	市道西町下笹森線	奥州市水沢区字南大鐘 （川端交差点から胆沢病院までの道路）	交通量・通行量が多いが横断歩道がなく危険。	・横断歩道の設置	水沢警察署	対策済
				・横断歩道設置に伴う歩道の切下げ	奥州市	対策済
2	市道北田西田線	奥州市水沢区字北田 （県道衣川水沢線から小学校西側道路へ繋がる道路）	道路が陥没し、土袋で仮押さえの状態となっており危険。	・ヒューム管を継ぎ足し路肩を補修済み	奥州市	対策済
3	市道南大鐘桜屋敷線	奥州市水沢区字南大鐘 （南大鐘バス停留所付近）	交通量が多いが一時停止や通学路の標識がないうえ、見通しが悪く危険。	・学校による児童への注意喚起	小学校	随時実施
4	市道南大鐘桜屋敷線	奥州市水沢区字南大鐘 （道路側溝に接続している水路）	水路に落ちる恐れがあり危険。	・学校による児童への注意喚起	小学校	随時実施
5	市道南大鐘川端線	奥州市水沢区字南大鐘 （南大鐘4班の登校班の集合場所）	側溝の蓋が一部設置されていないため、転落等の恐れがあり危険。	・蓋を設置済み	奥州市	対策済

平成26年度 奥州市内通学路の対策箇所一覧表

令和3年3月31日時点

【真城小学校】

No.	路線名	住所（箇所名）	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策時期
1	国道4号	奥州市水沢区真城字高田ほか （折居から秋成まで）	交通量が多い国道であるが、歩道がない区間があること、また、歩道と車道の間に柵がなく危険。	・歩道、ガードレールの必要性について 確認し対応	国	時期未定
2	国道4号	奥州市水沢区真城字高田ほか （折居から秋成まで）	通学路（学校付近）にも関わらずスピードを出して通行する自動車が多く危険。	・学校付近に「通学路」を意識する標識を 設置	国	対策済
3	市道大鐘中崎線	奥州市水沢区真城字東大深沢 （大深沢川付近）	夜間暗いため、治安面で心配。	・学校から町内会等へ防犯灯設置を依頼	小学校	依頼済
4	市道雷神中道線	奥州市水沢区真城字中道 （真城雇用促進住宅前の道路）	歩道がなく危険。（歩行スペース設置 済み） 民地の植栽が道路に出ており、安全な 通行の妨げになっている。	・植栽を適正管理するよう地権者へ依頼	水沢警察署	依頼済
				・学校による児童への注意喚起	小学校	随時実施
5	市道杉ノ下北野線	奥州市水沢区真城字杉ノ下 （JA産直付近のY字路）	自動車の動きが分かりにくいY字路にも関わらず、歩道が整備されておらず危険。	・歩道の整備	奥州市	対策済
6	市道柿ノ木下南塩加羅線	奥州市水沢区真城字志田見沢 （志田見沢交差点）	見通しの悪い交差点のため、ドライバーが登下校する児童・生徒に気付かない場合があり危険。	・注意喚起する路面標示の設置 ・区画線の引き直し	奥州市	対策済

平成26年度 奥州市内通学路の対策箇所一覧表

令和3年3月31日時点

【岩谷堂小学校】

No.	路線名	住所（箇所名）	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策時期
1	市道桜木橋大通線	奥州市江刺区八日町2丁目 (7-10付近の丁字路)	自動車・自転車・歩行者が錯綜し危険。	・使用頻度の少ない近接する横断歩道を廃止し、丁字路に横断歩道を移設	江刺警察署	対策済
				・横断歩道設置箇所の歩道切下げ済み	奥州市	対策済

平成26年度 奥州市内通学路の対策箇所一覧表

令和3年3月31日時点

【江刺愛宕小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策時期
1	市道下川原力石線	奥州市江刺区愛宕字前中野 (愛宕保育園から県道水沢米里線へ向かう道路の交差点)	朝夕の通勤時間帯は、交通量が特に非常に多いうえ、直線道路のため、スピードをだしてくる車が多い。また信号もないため、横断が大変危険。	・学校による児童への通学経路の指導	小学校	随時実施
2	県道玉里水沢線	奥州市江刺区愛宕字大畑 (愛宕保育園から県道玉里水沢線へ交差するドラックストア前の交差点)	県道玉里水沢線の車の往来は大変激しいが、この交差点には信号がないため、横断が大変危険。	・横断旗の補充	江刺警察署	対策済

平成26年度 奥州市内通学路の対策箇所一覧表

令和3年3月31日時点

【玉里小学校】

No.	路線名	住所（箇所名）	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策時期
1	主要地方道水沢米里線	奥州市江刺区玉里字青篠 （主要地方道水沢米里線と市道 藤里口内線の交差点）	信号機はついているが、歩行者用灯器がないため低学年児童の横断が難しい。	・学校による児童への注意喚起	小学校	随時実施

平成26年度 奥州市内通学路の対策箇所一覧表

令和3年3月31日時点

【広瀬小学校】

No.	路線名	住所（箇所名）	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策時期
1	国道456号	奥州市江刺区広瀬字日渡 （広瀬小学校前の信号機）	学校反対側の集団登校待機場所にバス停があるが、待機スペースが狭いため、集合時に道路にはみ出でしまい危険。また、待機場所から学校までの歩行スペースがないため危険。	・学校による児童への注意喚起	小学校	随時実施
2	県道口内伊手線	奥州市江刺区広瀬字岩関 （岩関交差点）	峠のため車両、歩行者どちらからも見えづらいが、歩道・横断歩道のない所を児童が横断しなければならず危険。	・歩行者溜りを確保し、ラバーポールを設置（市道と接する交差点により）	奥州市	対策済
3	市道玉里広瀬線	奥州市江刺区広瀬字下西風 （奥州市江刺区広瀬字下西風から広瀬保育所までの道路）	大型トラックが通過のある道路であるが、歩道がなく、また、木立で陰になり見えづらく危険。	・学校による児童への注意喚起	小学校	随時実施
4	市道日渡線	奥州市江刺区広瀬字下日向 （下日向バス停から学校までの道路）	通学路にも関わらず歩道がなく、道路も狭い。冬期間は除雪された雪によりさらに狭くなるうえ、国道456号への近道として交通量も多く危険。	・注意喚起の警戒標識及び路面標示の設置	奥州市	対策済

平成26年度 奥州市内通学路の対策箇所一覧表

令和3年3月31日時点

【前沢（統合）小学校】

No.	路線名	住所（箇所名）	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策時期
1	市道中央線 市道二十人町北久保線	奥州市前沢区あすか通2丁目 （ドラッグストア付近の十字路 交差点）	交通量が多いうえ、横断歩道で止まら ない車両があり危険。	・学校による児童への注意喚起	小学校	随時実施
2	市道中央線	奥州市前沢区あすか通3丁目 （前沢明峰支援学校からドラッ グストアまでの道路）	交通量が多く道路の横断が危険。	・横断不要な登校班の構成を見直し ・学校による児童への注意喚起	小学校	随時実施
3	市道役場通線	奥州市前沢区字新町裏 （前沢郵便局前の横断歩道）	横断歩道があるが、停車もせず、ま た、スピードも落とさず通行する車両が あり危険。	・学校による児童への注意喚起	小学校	随時実施
4	県道前沢東山線	奥州市前沢区あすか通4丁目 （前沢明峰支援学校付近の丁字 路から小学校に向かう坂）	交通量が多いが歩道が狭く危険。	・学校による児童への注意喚起	小学校	随時実施
5	県道前沢東山線	奥州市前沢区字大林寺下 （小学校近くの上麻跨線橋付 近）	跨線橋の投物防止柵が古くなっており 危険。	・JRと補修内容について協議	岩手県	協議中 工事時期 未定
6	市道福養線	奥州市前沢区字平小路 （畜産事務所前の五差路）	通勤の車両が多いうえ、見えづらく横 断しにくく危険。	・区画線（ゼブラライン）を引き、視覚 的に狭く見えるような対策等を検討	奥州市	対策済
7	県道新城馬口沢線	奥州市前沢区字五十人町 （食料品店の前のカーブ）	カーブミラーが見えづらく危険。	・カーブミラーの交換	岩手県	対策済
8	市道太郎ヶ沢線	奥州市前沢区字五十人町 （町切公民館付近の十字路）	通勤車両が多く横断できない場合があ り危険。	・区画線（サイドライン）で歩行者溜り を確保	奥州市	対策済
				・停止線の位置の変更	水沢警察署	対策済
9	市道福養線	奥州市前沢区字塔ヶ崎 （理容店付近の丁字路）	通勤車両が多く横断できない場合があ り危険。	・学校による児童への注意喚起	小学校	随時実施

平成26年度 奥州市内通学路の対策箇所一覧表

令和3年3月31日時点

【前沢（統合）小学校】

No.	路線名	住所（箇所名）	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策時期
10	市道立石竹沢線	奥州市前沢区字立石 （建設設計事務所付近の丁字路）	横断歩道がなく危険。	・横断歩道の設置	水沢警察署	対策済
11	市道中央線 市道駅通線	奥州市前沢区字七日町裏 （駅前通り中央線丁字路）	横断歩道がなく危険。	・横断歩道の設置	水沢警察署	対策済
12	県道長坂東稲前沢線	奥州市前沢区字長檀 （稲置スクールバス停留所）	交通量が多いが歩道がなく危険。	・学校による児童への注意喚起	小学校	随時実施
13	市道福養線	奥州市前沢区字鶴ノ木 （JR鶴ノ木跨道橋）	幅員が狭いうえ、交通量が多く危険。	・学校による児童への注意喚起	小学校	随時実施
14	市道船橋古館線	奥州市前沢区白山字館沖 （白山北公民館前の道路）	スクールバスの停留所となっているので、横断歩道が必要。	・学校による児童への注意喚起	小学校	随時実施
15	市道亀田大曲橋線	奥州市前沢区古城字野中前 （県道前沢東山線の六差路）	幅員が広く、安全に横断できず危険。	・幅員を制限する区画線の設置	奥州市	対策済
16	市道古館線	奥州市前沢区古城字水上西 （林地区・水尻地区のスクールバス停留所）	幅員が狭く、スクールバスと大型車のすれ違い時、児童が輻輳し危険。	・学校による児童への注意喚起	小学校	随時実施
17	市道野中前新山前線	奥州市前沢区白山字田高 （食料品店付近の丁字路）	交通量が多いため、横断が難しく危険。	・横断歩道の設置	水沢警察署	対策済
18	県道新城馬口沢線	奥州市前沢区字田畠 （牛乳屋付近）	一部歩道がなく危険。	・歩道の整備（H26設計、H27～整備）	岩手県	対策済

平成26年度 奥州市内通学路の対策箇所一覧表

令和3年3月31日時点

【胆沢第一小学校】

No.	路線名	住所（箇所名）	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策時期
1	市道森下北笹森線	奥州市胆沢区小山字附野 （県道衣川水沢線附野地区内の 交差点）	集団登校の待機場所になっているが、 付近は信号機がなくスピードを出して通 過する車両が多く危険。	・スクールバスのルート及び待機場所の 変更	小学校	対策済
2	市道上中沢萩屋敷線	奥州市胆沢区小山字萩屋敷 （字萩屋敷から字荒屋敷の区 間）	通学路であるが、歩道がないので危 険。	・区画線の引き直しによる歩行スペース と車道の明確化（H26一部実施済み）	奥州市	対策済
3	市道上中沢萩屋敷線	奥州市胆沢区小山字萩屋敷 （字萩屋敷から字荒屋敷の区 間）	歩行スペースが狭く、また、路側帯の サイドラインが消えかかっているため車 道と歩道の区別が分かりにくく危険。	・サイドラインの引き直し	奥州市	対策済
				・降雪時における適正な除雪（幅広く実 施）	奥州市	随時実施
4	市道道場下沢田線	奥州市胆沢区小山 （商店前の交差点から学校まで の道路）	スピードを出して通る車が多いので危 険。安全運転を促す標識の設置。	・水沢地方交通安全協会（胆沢分会）へ 看板の設置を依頼	教育委員会	依頼済
		奥州市胆沢区小山字徳岡	道路に街灯がなく暗く危険。	・学校から地区振興会へ防犯灯設置の依 頼	小学校	依頼済

平成26年度 奥州市内通学路の対策箇所一覧表

令和3年3月31日時点

【衣川小学校】

No.	路線名	住所（箇所名）	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策時期
1	県道衣川水沢線	奥州市衣川区古戸 （旧衣川幼稚園入口付近）	交通量の多い道路であるが、歩道スペースがない。また、旧幼稚園前が集団登校の集合場所及び対面に横断する場所であるが、下り坂のカーブで見通しが悪く危険。	・歩行スペースの確保	岩手県	R2以降 工事予定