

・交通量が多いうえ、横断歩道で止まらない車があり危険



- <対策メニュー>
- ・学校による児童への注意喚起
 - ・規制標識の高機能化
 - ・児童人形の設置

● : 要対策箇所



・道路が陥没し危険

<対策メニュー>
・路肩補修済み

・一部側溝の蓋が設置されておらず危険

<対策メニュー>
・蓋の設置済み

・水路に落ちる恐れがあり危険

<対策メニュー>
・児童への注意喚起

・見通しが悪く危険

<対策メニュー>
・看板設置の要望


・交通量が多いが横断歩道がなく危険

<対策メニュー>
・横断歩道の設置
・横断歩道設置に伴う歩道の切下げ

● : 要対策箇所



・歩道がなく危険。植栽が道路にはみ出ている



<対策メニュー>
 ・植栽の適正管理
 ・学校による児童への注意喚起

・夜間暗いため、治安面で不安



<対策メニュー>
 ・町内会等へ防犯灯の設置を依頼

・見通しの悪い交差点のため危険



<対策メニュー>
 ・路面標示等の設置
 ・区画線の引き直し

・歩道が整備されておらず危険



<対策メニュー>
 ・歩道の設置



・歩道がない区間があること、また、歩道と車道の間
に柵がなく危険
 ・スピードを出す車があり危険



<対策メニュー>
 ・歩道、ガードレールの必要性の検討
 ・通学路を意識させる標識の設置

● : 要対策箇所





・車、自転車、歩行者
が錯綜する

<対策メニュー>
・付近の横断歩道の
移設




● : 要対策箇所

H26

岩手県 奥州市 江刺愛宕小学校 通学路対策箇所図

別添2



・朝夕の交通量が多い
うえ、スピードを出して
くる車が多い。信号も
なく横断が大変危険
〈対策メニュー〉
・学校による児童への
通学経路の指導

・車の往来が激しいが
信号がないため横断
が大変危険
〈対策メニュー〉
・横断旗の補充



・歩行者用信号機がなく
低学年児童の横断が
難しい

<対策メニュー>
・学校による児童への
注意喚起



● : 要対策箇所





- 一部歩道がなく危険
〈対策メニュー〉
- 歩道の整備




- 交通が多いが歩道が狭く危険
〈対策メニュー〉
- 学校による児童への注意喚起



- 交通が多く道路の横断が危険
〈対策メニュー〉
- 横断不要な登校班の構成を見直し
- 学校による児童への注意喚起



- 跨線橋の転落防止柵が古くなっており危険
〈対策メニュー〉
- 道路管理者によるJRと補修内容について協議



- 横断歩道があるが、停車もせず、スピードも落とさず通過する車両があり危険
〈対策メニュー〉
- 学校による児童への注意喚起



- 横断歩道がなく危険
〈対策メニュー〉
- 横断歩道の設置



- カーブミラーが見えづらく危険
〈対策メニュー〉
- カーブミラーの交換




- 交通が多いうえ、横断歩道で止まらない車両があり危険
〈対策メニュー〉
- 学校による児童への注意喚起



- 通勤車両が多く横断できない場合があります危険
〈対策メニュー〉
- 区画線（サイドライン）で歩行者溜り確保
- 停止線の位置の変更




- 通勤車両が多く横断できない場合があります危険
〈対策メニュー〉
- 学校による児童への注意喚起



- 横断歩道がなく危険
〈対策メニュー〉
- 横断歩道の設置




- 通勤の車両が多いうえ、見えづらく横断しにくく危険
〈対策メニュー〉
- 区画線（ゼブラライン）を引き、視覚的に狭く見えるような対策等を検討



● : 要対策箇所




- ・幅員が広く、安全に横断できず危険
〈対策メニュー〉
- ・幅員を制限する区画線の設置



- ・交通量が多いが歩道がな
く危険
〈対策メニュー〉
- ・学校による児童への注意喚起




- ・幅員が狭いうえ、交通量が多く危険
〈対策メニュー〉
- ・学校による児童への注意喚起




- ・スクールバスの停留所となっているので、横断歩道が必要
〈対策メニュー〉
- ・学校による児童への注意喚起




- ・幅員が狭く、スクールバスと大型車のすれ違い時、児童が輻輳し危険
〈対策メニュー〉
- ・学校による児童への注意喚起



- ・交通量が多いため、横断が難しく危険
〈対策メニュー〉
- 横断歩道の設置



● : 要対策箇所



・歩道がなく危険



〈対策メニュー〉
 ・区画線の引き直しによる歩行スペースと車道の明確化

・スピードを出して通る車が多く危険



〈対策メニュー〉
 ・水沢地方交通安全協会(胆沢分会)へ看板の設置を依頼

・集団登校の待機場所になっているが、付近に信号機はなく、また、スピードを出して通過する車両が多く危険



〈対策メニュー〉
 ・スクールバスのルート及び待機場所の変更



・道路に街灯がなく暗く危険





〈対策メニュー〉
 ・学校から地区振興会へ防犯灯設置の依頼

・歩行スペースが狭く、サイドラインが消えかかっており、車道と歩道の区別が分かりにくく危険

〈対策メニュー〉
 ・降雪時における適正な除雪(幅広く実施)

● : 要対策箇所



・登校時は交通量も多く、歩道もないため危険



<対策メニュー>
・歩行スペースの確保

● : 要対策箇所