

平成27年度 奥州市内通学路の対策箇所一覧表

令和3年3月31日時点

【水沢小学校】

No.	路線名	住所（箇所名）	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策時期
1	市道大町石田線	水沢区前田袋の前田袋橋	橋はくの字で道幅が狭いため、車両が通過の際は危険。	・ 歩行者用のライン表示	奥州市	対策済 (H29)
				・ 安全協会に注意喚起となる表示を要望	学校	対策済
2	国道397号	国道397号線高速道路高架橋東側の横断歩道	交通量が多いが信号が無いため、横断しにくい。	・ 近くの信号機と横断歩道を利用するように指導	学校	対策済
3	市道高速側道西4号線	水沢区北下巾の高速道路に沿った側道	歩道と車道の区別がない。また、トンネルに向うための横断歩道がない。	・ 注意喚起の路面標示	奥州市	対策済 (H29)
				・ 児童への注意喚起	学校	対策済

【対策検討メンバー】 奥州市教育委員会、水沢小学校、奥州市都市整備部土木課、岩手県南広域振興局土木部道路河川環境課、水沢警察署

平成27年度 奥州市内通学路の対策箇所一覧表

令和3年3月31日時点

【水沢南小学校】

No.	路線名	住所（箇所名）	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策時期
1	市道外谷地鶴淵線 市道桜屋敷西笹森谷地線	見分森 クルスバ墓地近く	降雨時、水たまりが道路の半分ほどまででき、児童がそこをよけて歩行しており危険。	・舗装の補修	奥州市	対策済
2	市道東上野町天文台通り線	天文台 道路（協栄テックス付近）の側溝	道路が狭く歩道が無いわりに交通量も多い。側溝の蓋が所々無く、道路もややへこんでおり、自転車・歩行者ともに危険。	・側溝の整備	奥州市	対策済 (R1)

【対策検討メンバー】 奥州市教育委員会、水沢南小学校、奥州市都市整備部土木課、岩手県県南広域振興局土木部道路河川環境課、水沢警察署

平成27年度 奥州市内通学路の対策箇所一覧表

令和3年3月31日時点

【真城小学校】

No.	路線名	住所（箇所名）	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策時期
1	市道折居町線	折居町の旧国道	防犯灯はあるが、人通りが少なく、暗くて危険を感じる。	・自治振興会（町内会）に、防犯灯の位置を下げ、LEDにすることを要望	学校	対策済
				・街路樹の剪定	奥州市	対策済（H28）
2	市道雷神中道線	真城が丘団地から学校に下る横断歩道	見守り隊はいるが、横断時危険。	・横断歩道ありの路面標示を設置	奥州市	対策済
3	市道杉ノ下北野線	真城字北野「岩手TKR」前の道路	交通量が多く、歩道もなく道路が斜めになっている。側溝に落ちた児童もいる。自動車と歩行者がすれすれの時もあり危険。	・歩行スペースの設置	奥州市	対策済（H29）
4	市道杉ノ下川尻線	大深沢踏切南側の交差点	一時停止の標識がなく、車が直進してくることがあり危険。	・路面標示の設置	奥州市	対策済
5	市道杉ノ下川尻線	高根～川尻方面道路、そのT字路・十字路	交通量が多く、車は加速している。歩道と車道の区別がなく危険。	・通学路の路面標示を設置	奥州市	対策済
				・児童への注意喚起	学校	対策済
6	市道川尻本線	高根～川尻方面道路、そのT字路・十字路	交通量が多く、車は加速している。歩道と車道の区別がなく危険。	・児童への注意喚起	学校	対策済

【対策検討メンバー】奥州市教育委員会、真城小学校、奥州市都市整備部土木課、岩手県南広域振興局土木部道路河川環境課、水沢警察署

平成27年度 奥州市内通学路の対策箇所一覧表

令和3年3月31日時点

【姉体小学校】

No.	路線名	住所（箇所名）	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策時期
1	国道343号	姉体町原ノ西地内	児童が登下校時、国道を横断するが横断歩道がなく危険。	・歩行スペースを確保するため、生垣を下げていただくよう地権者に要望	学校	要望済
2	市道秋成本線	上姉体7丁目地内	交通量多いが、児童の登下校時歩く場所に横断歩道がなく危険。	・南側付近に横断歩道設置を検討	水沢警察署	対策済 (H30)
3	国道343号	J A水沢南支店交差点	横断歩道はあるが、通行する車が止まらない。	・安全指導を継続	学校	対策済

【対策検討メンバー】奥州市教育委員会、姉体小学校、奥州市都市整備部土木課、岩手県南広域振興局土木部道路河川環境課、水沢警察署

平成27年度 奥州市内通学路の対策箇所一覧表

令和3年3月31日時点

【岩谷堂小学校】

No.	路線名	住所（箇所名）	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策時期
1	市道根岸栄町線	江刺区六日町寿し正前丁字路	一時停止しない車が多く危険。	・道路に減速を促す対策	奥州市	対策済 (H29)
				・児童への注意喚起 ・安全協会に注意喚起を促す看板等の設置を要望	学校	要望済
				・取締強化	江刺警察署	随時
2	市道南八日市橋本線	江刺区杉ノ町8周辺の丁字路	横断するとき危険。	・横断歩道の設置	江刺警察署	対策済 (H28)
3	市道根岸栄町線	江刺区川原町とおおはしからの丁字路	車が一時停止せず通行し危険。	・道路に注意喚起を促す対策を実施	奥州市	対策済 (H29)
4	市道根岸栄町線	江刺区南町岩谷堂幼稚園から南に出る地点	一時停止標識と停止線がなく危険。	・安全協会に注意喚起を促す看板等の設置を要望	学校	対策済
				・岩谷堂幼稚園に送迎時の一時停止の徹底をお願いする	教育委員会	周知済 (H27)

【対策検討メンバー】奥州市教育委員会、岩谷堂小学校、奥州市江刺総合支所地域整備課、岩手県南広域振興局土木部道路河川環境課、江刺警察署

平成27年度 奥州市内通学路の対策箇所一覧表

令和3年3月31日時点

【江刺第一中学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策時期
1	市道南八日市新地野線	桜木通り（奥州市江刺区岩谷堂さくらぎ通） 特にも、桜木家具店信号機～江刺一中入口スクランブル交差点）	登校時に、歩道を歩く小学生を避けて車道を走る自転車通学生が多い。自転車を追い越す車が車線変更せざるを得なく朝の混雑時は動きがとれなくなる。	・ 通行ルールの確認と注意喚起を実施	学校	対策済
				・ 区画線の設置	奥州市	対策済

【対策検討メンバー】 奥州市教育委員会、江刺第一中学校、奥州市江刺総合支所地域整備課、岩手県県南広域振興局土木部道路河川環境課、江刺警察署

平成27年度 奥州市内通学路の対策箇所一覧表

令和3年3月31日時点

【江刺愛宕小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策時期
1	市道下川原線	小学校北側交差点からJA愛宕前	両側の路側帯の白線が消えてきていて危険。	・ゾーン30設置にあわせてライン設置	奥州市	対策済 (H29)
2	市道八日市北天間線	特養ホーム聖愛園交差点	見通しが悪く、横断が危険。車両確認のために道路に入り込む形になっている。	・安全協会へ注意喚起を促す看板設置等の要望 ・児童への注意喚起	学校	要望済

【対策検討メンバー】奥州市教育委員会、江刺愛宕小学校、奥州市江刺総合支所地域整備課、岩手県県南広域振興局土木部道路河川環境課、江刺警察署

平成27年度 奥州市内通学路の対策箇所一覧表

令和3年3月31日時点

【田原小学校】

No.	路線名	住所（箇所名）	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策時期
1	県道玉里水沢線	田原 大日 県道251号線と456号線の交差点から、県道251号線を北上し、醍醐橋までの間、上り坂の頂上手前	歩道脇の崖崩れ、シートで覆っている箇所が危険。	・ブルーシートの張り直し、大型どこの設置 ・法面对策工事を実施	岩手県 岩手県	対策済 対策済(H30)

【対策検討メンバー】奥州市教育委員会、田原小学校、奥州市江刺総合支所地域整備課、岩手県県南広域振興局土木部道路河川環境課、江刺警察署

平成27年度 奥州市内通学路の対策箇所一覧表

令和3年3月31日時点

【玉里小学校】

No.	路線名	住所（箇所名）	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策時期
1	県道水沢米里線	江刺区玉里地内の主要地方道8号および市道藤里口内線	交通量が多いにもかかわらず、路側帯が狭い。また、その路側帯が道路わきの雑草によってふさがれ、安全な歩行が難しく危険。	・横断歩道の設置	江刺警察署	対策済 (H28)
				・児童への注意喚起	学校	対策済
2	市道藤里口内線	江刺区玉里地内の主要地方道8号および市道藤里口内線	交通量が多いにもかかわらず、主要地方道8号線に3箇所、市道藤里口内線に1箇所、横断歩道のない場所で児童が横断している。横断歩道や黄色の旗の設置など安心して横断できる対策を希望。	・電柱に「通学路」看板を出すことを地区振興会へ要望	学校	要望済
				・歩道の設置、歩行スペースの設置	奥州市	事業中 (H25 ～)

【対策検討メンバー】奥州市教育委員会、玉里小学校、奥州市江刺総合支所地域整備課、岩手県南広域振興局土木部道路河川環境課、江刺警察署

平成27年度 奥州市内通学路の対策箇所一覧表

令和3年3月31日時点

【江刺東中学校】

No.	路線名	住所（箇所名）	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策時期
1	市道藤里口内線	江刺区玉里 樋茂井野の道路	通行する車の速度が速く、横断するのに危険。	・ 通学路の確認	学校	対策済
				・ 歩道、歩行スペースの設置	奥州市	事業中 (H25 ～)
				・ スクールガードによる見守りの実施	学校	随時
2	市道大松沢線	江刺区玉里字後沢 江刺東中学校校門前の道路	横断時及び横断後の歩行が送迎の車が多いため危険。	・ 校門から学校まで歩行スペース確保のラインを引く	奥州市	対策済 (H29)
				・ 校門付近の見守り、生徒への指導及び注意喚起	学校	対策済

【対策検討メンバー】 奥州市教育委員会、江刺東中学校、奥州市江刺総合支所地域整備課、岩手県南広域振興局土木部道路河川環境課、江刺警察署

平成27年度 奥州市内通学路の対策箇所一覧表

令和3年3月31日時点

【梁川小学校】

No.	路線名	住所（箇所名）	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策時期
1	国道107号	旧JA梁川営農センター前交差点	速度超過や信号無視の車が多く、衝突事故多発。	・道路の整備	岩手県	工事中
				・通学路として監視	江刺警察署	対策済
				・児童への注意喚起	学校	対策済
2	市道西部開拓線	梁川小校門前	道路の高低差、カーブ等で見通しが悪い。	・路面標示の設置	奥州市	対策済 (H29)
				・児童への注意喚起	学校	対策済

【対策検討メンバー】奥州市教育委員会、梁川小学校、奥州市江刺総合支所地域整備課、岩手県県南広域振興局土木部道路河川環境課、江刺警察署

平成27年度 奥州市内通学路の対策箇所一覧表

令和3年3月31日時点

【広瀬小学校】

No.	路線名	住所（箇所名）	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策時期
1	県道口内伊手線	江刺区広瀬字後田 県道287号口内・伊手線の交差点	歩道がなく、工業団地への近道として交通量が多いうえにスピードを出して走行する車両が多い。児童の横断のため停止している車両を追い越していく車両もある等、横断歩道がないため危険な状況。	・ 注意看板を出すことを地区振興会に要望	学校	対策済 (H29)
				・ 取締りの強化	江刺警察署	随時
				・ 十字路の標識を整備	岩手県	対策済 (H29)

【対策検討メンバー】 奥州市教育委員会、広瀬小学校、奥州市江刺総合支所地域整備課、岩手県県南広域振興局土木部道路河川環境課、江刺警察署

平成27年度 奥州市内通学路の対策箇所一覧表

令和3年3月31日時点

【前沢小学校】

No.	路線名	住所（箇所名）	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策時期
1	県道新城馬口沢線	佐々木菓子店横の道路	見通しが悪いのに、横断歩道がない。事故が多い場所である。	・ドット表示を維持する	岩手県	対策済
2	市道中久保道場線	目呂木・道場の送水ポンプ場付近の道路	カーブで見通しが悪く、車も歩行者も見えにくい。	・児童への注意喚起	学校	対策済
3	県道新城馬口沢線	旧交番前の道路のカーブ	カーブが急なこと、横断歩道がカーブにあることで危険。	・児童への注意喚起（横断歩道撤去済）	学校	対策済
4	市道七日町裏向田線	前沢駅東のレストランラパン付近	道が複雑に交差していて危険。	・集団登校の経路を再検討	学校	対策済
5	市道福養線	鶉ノ木バス停留所に行く途中横断する道路	交通量が多く横断するのに危険。	・児童への注意喚起	学校	対策済
6	市道横道線	美希病院南から旧4号線T字路への坂道	歩道が無く危険。	・児童への注意喚起	学校	対策済
7	県道前沢東山線	消防署裏の十字路交差点	交通量が多く横断するのに危険。	・横断歩道の設置	水沢警察署	対策済
8	市道船橋1号線	及川商店前の交差点	白線が消えて優先道路が分かりにくく危険。	・区画線の引き直し	奥州市	対策済

【対策検討メンバー】奥州市教育委員会、前沢小学校、奥州市前沢総合支所地域整備課、岩手県南広域振興局土木部道路河川環境課、水沢警察署

平成27年度 奥州市内通学路の対策箇所一覧表

令和3年3月31日時点

【前沢小学校】

No.	路線名	住所（箇所名）	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策時期
9	市道船橋古館線	石川魚店前の交差点	横断歩道が無く危険。	・ 児童への注意喚起	学校	随時
10	県道一関北上線	生母青木地内	歩道が無く危険。	・ 歩道の整備	岩手県	時期未定
				・ 児童への注意喚起	学校	対策済

【対策検討メンバー】 奥州市教育委員会、前沢小学校、奥州市前沢総合支所地域整備課、岩手県南広域振興局土木部道路河川環境課、水沢警察署

平成27年度 奥州市内通学路の対策箇所一覧表

令和3年3月31日時点

【胆沢第一小学校】

No.	路線名	住所（箇所名）	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策時期
1	市道道場外浦線	恩俗地区の通学路	路側帯の白線の引き直し及び通学スペース確保のための冬季の除雪の徹底。	・ 歩行スペース確保の区画線を設置	奥州市	対策済
				・ 除雪の実施	奥州市	対策済

【対策検討メンバー】奥州市教育委員会、胆沢第一小学校、奥州市胆沢総合支所地域整備課、岩手県県南広域振興局土木部道路河川環境課、水沢警察署

平成27年度 奥州市内通学路の対策箇所一覧表

令和3年3月31日時点

【南都田小学校】

No.	路線名	住所（箇所名）	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策時期
1	市道銭倉北峠線	南都田小学校入市道	道路整備後、スピードを出す車が増えた。	・スクールガードの重点場所として対応	学校	対策済
				・路面標示の設置	奥州市	対策済
				・安全協会に注意喚起の看板等の設置を要望	学校	要望済 (未実施)

【対策検討メンバー】 奥州市教育委員会、南都田小学校、奥州市胆沢総合支所地域整備課、岩手県南広域振興局土木部道路河川環境課、水沢警察署

平成27年度 奥州市内通学路の対策箇所一覧表

令和3年3月31日時点

【若柳小学校】

No.	路線名	住所（箇所名）	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策時期
1	県道前沢北上線	胆沢区若柳の金ヶ崎から衣川に通じる広域農道(字津倉田から字前谷地)	大型の交通量が多い。歩道が無く危険。	・安全協会への看板移設、注意喚起の表示を要望	学校	要望済 (看板移)
				・児童への注意喚起	学校	対策済
				・歩道の整備	岩手県	時期未定 (実施困難)

【対策検討メンバー】奥州市教育委員会、若柳小学校、奥州市胆沢総合支所地域整備課、岩手県南広域振興局土木部道路河川環境課、水沢警察署

平成27年度 奥州市内通学路の対策箇所一覧表

令和3年3月31日時点

【小山中学校】

No.	路線名	住所（箇所名）	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策時期
1	市道高縁相馬檀線	小山中付近から胆沢中学校に向かう市道	歩道が無く危険。	・ 区画線の引き直し	奥州市	対策済
				・ 注意喚起の標識を要望	学校	要望済（未実施）
2	市道上大谷地川北線	デサントアパレル(株)水沢工場北側の道路	交通量が多いのに歩道が無く危険。	・ 歩道の設置	奥州市	対策済(H28)

【対策検討メンバー】 奥州市教育委員会、小山中学校、奥州市胆沢総合支所地域整備課、岩手県南広域振興局土木部道路河川環境課、水沢警察署

平成27年度 奥州市内通学路の対策箇所一覧表

令和3年3月31日時点

【南都田中学校】

No.	路線名	住所（箇所名）	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策時期
1	市道上大谷地川北線	蛸の手付近	交通量が多いのに歩道が無く危険。	・歩道の設置	奥州市	対策済
2	市道下萱刈窪鶴田線	市道下萱刈窪鶴田線	交通量が多いのに歩道が無く危険。	・生徒への注意喚起	学校	随時
3	市道独光館線	市道下萱刈窪鶴田線と国道397号の間	交通量が多いのに歩道が無く危険。	・生徒への注意喚起	学校	随時
4	市道下萱刈窪鶴田線 市道宇南田上中谷地線	市道下萱刈窪鶴田線と宇南田上中谷地線の交差点	・信号はあるが、待機場所が無く危険。	・横断歩道の設置	水沢警察署	対策済
				・生徒への注意喚起	学校	対策済
5	市道南都田小十文字滑志田線	文化センター東側の用水路	ガードレール等が無く、転落の危険がある。	・ポールの追加	奥州市	対策済
				・自転車通学者へ、転落の注意喚起を継続	学校	対策済
6	県道胆沢金ヶ崎線 国道397号	県道胆沢金ヶ崎線と国道397号の交差点	交差点に待機場所が無く危険。	・一部（交差点付近）歩道の整備	岩手県	時期未定
7	市道上大谷地川北線 市道独光館線	市道大谷地川北線と市道独光館線の交差点	信号機が無く危険。	・信号機の設置	水沢警察署	対策済

【対策検討メンバー】奥州市教育委員会、南都田中学校、奥州市胆沢総合支所地域整備課、岩手県南広域振興局土木部道路河川環境課、水沢警察署

平成27年度 奥州市内通学路の対策箇所一覧表

令和3年3月31日時点

【南都田中学校】

No.	路線名	住所（箇所名）	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策時期
8	市道下萱刈窪鶴田線 市道独光館線	市道下萱刈窪鶴田線と市道独光館線の交差点	信号機が無く危険。	・ 信号機及び横断歩道の設置	水沢警察署	対策済
9	国道397号 市道独光館線	国道397号と市道独光館線の交差点	信号機が無く危険。	・ 信号機の設置	水沢警察署	H29以降検討
10	県道供養塚折居線 市道下萱刈窪鶴田線	県道供養塚折居線と市道下萱刈窪鶴田線の交差点	横断歩道が無く危険。	・ 横断歩道の設置	水沢警察署	対策済

【対策検討メンバー】 奥州市教育委員会、南都田中学校、奥州市胆沢総合支所地域整備課、岩手県南広域振興局土木部道路河川環境課、水沢警察署

平成27年度 奥州市内通学路の対策箇所一覧表

令和3年3月31日時点

【若柳中学校】

No.	路線名	住所（箇所名）	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策時期
1	市道高縁相馬檀線	胆沢体育館前の歩道	凹凸があり危険。	・生徒への注意喚起	学校	対策済

【対策検討メンバー】奥州市教育委員会、若柳中学校、奥州市胆沢総合支所地域整備課、岩手県南広域振興局土木部道路河川環境課、水沢警察署