



H28

岩手県 奥州市 水沢小学校 通学路対策箇所図

別添2



【対策検討メンバー】
・教育委員会、学校
・道路管理者(市・県)
・警察署



・降雨時、増水して危険。




<対策メニュー>
・橋の転落防止柵の修繕

● : 要対策箇所

H28

岩手県 奥州市 水沢南小学校 通学路対策箇所図

別添2



【対策検討メンバー】
 ・教育委員会、学校
 ・道路管理者(市・県)
 ・警察署

・歩道に雑草が多くて歩きづらい。除雪されず歩きづらい。



＜対策メニュー＞
 ・適正な維持管理

・道路の幅が狭いうえに両側に開水路があり危険。



＜対策メニュー＞
 ・民地側の剪定依頼
 ・路面にある草等の除去
 ・歩行スペースの改修



・車や自転車が通る際、見えにくく危険。



＜対策メニュー＞
 ・路面標示の引き直し

● : 要対策箇所

H28 岩手県 奥州市 真城小学校 通学路対策箇所図

別添2

【対策検討メンバー】
 ・教育委員会、学校
 ・道路管理者(国・市・県)
 ・警察署

・交差点付近のガードポールが、道路の中央側に寄るように設置されていて危険。



＜対策メニュー＞
 ・児童生徒への注意喚起

・スピードを出してくる自転車があり危険。

＜対策メニュー＞
 ・児童生徒への注意喚起



・広い道路なので横断するとき危険。



＜対策メニュー＞
 ・児童生徒への注意喚起

・止まれの標識がないため、一時停止せずに進む車が入って危険。



＜対策メニュー＞
 ・地区の交通安全協会等へ注意喚起を促す看板設置を要望
 ・児童生徒への注意喚起


● : 要対策箇所



H28 岩手県 奥州市 姉体小学校 通学路対策箇所図

別添2

【対策検討メンバー】
・教育委員会、学校
・道路管理者(市・県)
・警察署




・横断歩道まで行くルートが危険。



<対策メニュー>
・児童へ通学ルート指導
・区画線での歩行スペース確保

● : 要対策箇所



【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校
- ・道路管理者(市・県)
- ・警察署

・フェンスが錆びて傾いており危険。



<対策メニュー>

- ・児童生徒への注意喚起
- ・フェンスの修繕



● : 要対策箇所

H28 岩手県 奥州市 水沢中学校 通学路対策箇所図

別添2

【対策検討メンバー】
・教育委員会、学校
・道路管理者(市・県)
・警察署



・歩道と車道の区別が無く危険。




<対策メニュー>
・路面標示の設置
・側溝の設置要望
・生徒への指導

● : 要対策箇所


H28

岩手県 奥州市 岩谷堂小学校 通学路対策箇所図

別添2



- 【対策検討メンバー】
- ・教育委員会、学校
 - ・道路管理者(市、県)
 - ・警察署



・水路に蓋が無く危険。



- ＜対策メニュー＞
- ・ポールの設置
 - ・生徒への指導

● : 要対策箇所

H28 岩手県 奥州市 江刺愛宕小学校 通学路対策箇所図

別添2



【対策検討メンバー】
 ・教育委員会、学校
 ・道路管理者(市、県)
 ・警察署

・歩道の延長を希望。舗装
 されておらず危険。




<対策メニュー>
 ・歩道工事の実施
 ・舗装、転落防止柵の施工




木で見通しが悪く危険。




<対策メニュー>
 ・木の伐採を要望

 : 要対策箇所



H28 岩手県 奥州市 大田代小学校 通学路対策箇所図

別添2



- 【対策検討メンバー】
- ・教育委員会、学校
 - ・道路管理者(市、県)
 - ・警察署



倒木の恐れがあり危険。
速度超過や無理な追い越し
をする車がいて危険。



- ＜対策メニュー＞
- ・道路に出ている木の伐採
 - ・倒木注意看板の設置
 - ・通学時間帯の警戒強化

・水はけが悪く、道路に水が溜まり危険。




- ＜対策メニュー＞
- ・道路あるいは側溝の改修

● : 要対策箇所

H28 岩手県 奥州市 藤里小学校 通学路対策箇所図

別添2



【対策検討メンバー】
 ・教育委員会、学校
 ・道路管理者(市、県)
 ・警察署

・うっそうとしているうえ、見通しが悪く危険。
 <対策メニュー>
 ・地区センターへ草木の刈り取りを依頼



・草が車道まで出ており危険。
 <対策メニュー>
 ・草刈の実施
 ・地元で継続的に実施するように依頼



・交通量が多いうえ大型車の通行が多いが歩道が無く危険。
 <対策メニュー>
 ・歩道の整備



・道路両側から木の枝が伸び、歩行の妨げとなっていて危険。
 <対策メニュー>
 ・地区センターへ草木の刈り取りを依頼




・交通量が多いうえスピードを出す車が多い。児童横断時危険。
 <対策メニュー>
 ・児童への注意喚起



● : 要対策箇所

H28 岩手県 奥州市 人首小学校 通学路対策箇所図

別添2



【対策検討メンバー】
・教育委員会、学校
・道路管理者(市、県)
・警察署

・大型車の通行が多いが道幅が狭く、歩くスペースが無くて危険。



＜対策メニュー＞
・側溝の整備
・児童への注意喚起

・木が道路にはみ出しているために見通しが悪く危険。



＜対策メニュー＞
・道路に出ている枝の剪定



・児童が水路に落ちそうで危険。




＜対策メニュー＞
・柵の設置依頼(設置済)

● : 要対策箇所

H28 岩手県 奥州市 玉里小学校 通学路対策箇所図

別添2



- 【対策検討メンバー】
- ・教育委員会、学校
 - ・道路管理者(市、県)
 - ・警察署



・橋の欄干と人首川堤防との隙間から落下の危険性があり危険。



＜対策メニュー＞
・注意喚起の対策

● : 要対策箇所

H28 岩手県 奥州市 梁川小学校 通学路対策箇所図

別添2




- 【対策検討メンバー】
- ・教育委員会、学校
 - ・道路管理者(市、県)
 - ・警察署

・見通しの悪いカーブがあるうえ、速度の速い車が多く事故多発で危険。



＜対策メニュー＞


- ・路面標示による交差点の縮小



● : 要対策箇所

H28 岩手県 奥州市 広瀬小学校 通学路対策箇所図

別添2



【対策検討メンバー】
・教育委員会、学校
・道路管理者(市、県)
・警察署

・歩道が無く危険。




＜対策メニュー＞
・通学時間帯の警戒を強化
・児童への注意喚起

・歩道が無く草が生い茂っており危険。また、速度超過や無理な追い越しをする車がいて危険。



＜対策メニュー＞
・地域での草刈り実施を依頼
・通学時間帯の警戒を強化

・国道456号を通行する車の速度が早く危険。
＜対策メニュー＞
・通学時間帯の警戒を強化
・交通安全協会等へ旗の取り替えや注意を促す看板の設置を依頼
・児童への注意喚起




● : 要対策箇所



H28 岩手県 奥州市 江刺第一中学校 通学路対策箇所図

別添2




- 【対策検討メンバー】
- ・教育委員会、学校
 - ・道路管理者(市、県)
 - ・警察署

・柵が途中までであり危険。



- ＜対策メニュー＞
- ・柵の設置




● : 要対策箇所

H28

岩手県 奥州市 田原中学校 通学路対策箇所図

別添2



【対策検討メンバー】
・教育委員会、学校
・道路管理者(市、県)
・警察署

・交差点での見通しが悪く危険。



<対策メニュー>
・地域での草刈り実施を依頼
・一時停止標識の補修



● : 要対策箇所

H28

岩手県 奥州市 江刺南中学校 通学路対策箇所図

別添2

- 【対策検討メンバー】
- ・教育委員会、学校
 - ・道路管理者(市、県)
 - ・警察署



・交通量が多く、そのうえ大型車の通行も多いが歩道が無く危険。



＜対策メニュー＞

- ・通学時間帯の警戒を強化
- ・児童への注意喚起
- ・スクールガードによる見守りの実施



● : 要対策箇所

H28

岩手県 奥州市 江刺東中学校 通学路対策箇所図

別添2



【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校
- ・道路管理者(市、県)
- ・警察署

・黄色点滅信号があるにもかかわらず、速度を落とさない車が多くて危険。



<対策メニュー>

- ・生徒への注意喚起

・速度超過する車が多く危険。



<対策メニュー>

- ・警戒の実施

・抜け道として通行する車の速度が速く危険。



<対策メニュー>

- ・警戒の強化
- ・交通安全協会等に通学路を知らせる看板等の設置を要望
- ・スクールガードによる見守りの実施
- ・生徒への注意喚起

・ダンプの往来が多く、急カーブと停留所が近くにあるが、歩道もなく危険。



<対策メニュー>

- ・歩行者専用の通路を整備




● : 要対策箇所

H28 岩手県 奥州市 前沢小学校 通学路対策箇所図 1/3

別添2



【対策検討メンバー】
 ・教育委員会、学校
 ・道路管理者(市、県)
 ・警察署


・通勤する車の交通量が
多く危険。

 <対策メニュー>
 ・児童への注意喚起

・児童が道路ぎりぎりに
立つことがあり危険。

 <対策メニュー>
 ・児童への注意喚起

・通勤する車の交通量
が多く危険。

 <対策メニュー>
 ・区画線等の引き直し


・S時カーブで危険。

 <対策メニュー>
 ・区画線等の引き直し
 ・スクールガードによる見守りの徹底
 ・児童への注意喚起

・交通量が多く危険。

 <対策メニュー>
 ・児童への注意喚起

・通勤する車の交通
量が多く危険。

 <対策メニュー>
 ・路面標示の設置

 : 要対策箇所



H28 岩手県 奥州市 前沢小学校 通学路対策箇所図 2/3

別添2



【対策検討メンバー】
 ・教育委員会、学校
 ・道路管理者(市、県)
 ・警察署

・道幅が狭く危険。
 <対策メニュー>
 ・地域の交通安全協会等に注意を促す看板の設置を要望



・横断歩道が見えづらく危険。
 <対策メニュー>
 ・地域の交通安全協会等に横断歩道有り看板の設置を要望



・道路改良後、通行する車の速度が上がり危険。
 <対策メニュー>
 ・児童への注意喚起



・横断歩道が見えづらく危険。
 <対策メニュー>
 ・横断歩道の移設



・大型車の通行が多くて危険。
 <対策メニュー>
 ・児童への注意喚起



・通勤する車の交通量が多く危険。
 <対策メニュー>
 ・児童への注意喚起



● : 要対策箇所

H28 岩手県 奥州市 前沢小学校 通学路対策箇所図 3/3

別添2



- 【対策検討メンバー】**
- ・教育委員会、学校
 - ・道路管理者(市、県)
 - ・警察署

・横断する道幅が広く危険。




- ＜対策メニュー＞
- ・児童への注意喚起

・通勤する車の交通量が多く危険。




- ＜対策メニュー＞
- ・歩道の整備
 - ・児童への注意喚起



● : 要対策箇所

H28 岩手県 奥州市 前沢中学校 通学路対策箇所図

別添2



【対策検討メンバー】
 ・教育委員会、学校
 ・道路管理者(市、県)
 ・警察署

至
北上市

・自転車の走行帯が狭くて危険。



＜対策メニュー＞
 ・草刈りは業者委託
 ・生徒への指導

・歩道があるが、自転車通行可になっていないで危険。



＜対策メニュー＞
 ・生徒への注意喚起

・通学時、歩行者、自転車、車の交通が混雑して危険。



＜対策メニュー＞
 ・自転車通行可区間の延長

・歩道があるが、自転車通行可になっていないで危険。



＜対策メニュー＞
 ・自転車通行可の実施



・横断歩道が無く危険。



＜対策メニュー＞
 ・生徒への指導

● : 要対策箇所

H28 岩手県 奥州市 胆沢第一小学校 通学路対策箇所図

別添2

【対策検討メンバー】
 ・教育委員会、学校
 ・道路管理者(市・県)
 ・警察署

・道幅が狭く危険。



〈対策メニュー〉
 ・警戒の強化
 ・児童への注意喚起

・樹木が歩道に出ていて危険。



〈対策メニュー〉
 ・所有者へ適正な管理を依頼

・交差点で停止しない車があり危険。




〈対策メニュー〉
 ・路面標示の引き直し

・スマートインターチェンジの工事により通行量が増加し危険。
 〈対策メニュー〉
 ・工事業者へ注意喚起の看板を増設するよう要望




● : 要対策箇所



H28 岩手県 奥州市 小山中学校 通学路対策箇所図

別添2

- 【対策検討メンバー】
- ・教育委員会、学校
 - ・道路管理者(市・県)
 - ・警察署



・歩道と車道とに段差があり危険。




〈対策メニュー〉
・段差の補修


● : 要対策箇所

H28 岩手県 奥州市 衣川小学校 通学路対策箇所図

別添2



【対策検討メンバー】
・教育委員会、学校
・道路管理者(市・県)
・警察署



・通路の整備がされておらず危険。



<対策メニュー>
・敷地の草刈を継続
・草刈の実施

・横断歩道が無い場所での横断が危険。



<対策メニュー>
・児童への指導

● : 要対策箇所

H28 岩手県 奥州市 衣川中学校 通学路対策箇所図

別添2



【対策検討メンバー】
・教育委員会、学校
・道路管理者(市・県)
・警察署



・交差点の見通しが悪く危険。



＜対策メニュー＞
・歩行スペースの確保
・生徒への指導

・橋の転落防止が低く危険。



＜対策メニュー＞
・生徒へ指導

● : 要対策箇所